## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-B737-12

修正案号: 39-0451

- 一. 标题: 改装波音 737-300 型飞机前舱门应急撤离滑梯
- 二. 适用范围: 安装AIR CRUISERS公司前舱门应急滑梯的波音737-300型飞机
- 三. 参考文件: FAA 适航指令 90-09-11 修改案 39-6588
- 四. 原因、措施和规定

为保证前舱门应急撤离滑梯在需要打开时能自动充气打开,在本指令生效后三年内,按AIR CRUISERS公司服务通告103-25-17 (1989年11月10日)要求完成有关应急撤离滑梯的改装工作。

五. 生效日期: 1990年8月10日

六. 颁发日期: 1990年8月8日

七. 联系人: 李海

中国民航局适航司 4012233-8315