中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-C172-03

修正案号: 39-2856

一. 标题: 测量燃油滤立管长度

二. 适用范围:

适用于Cessna 172F, 172G, 172H, 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P, 172Q, R172E(T41), R172F(T41), R172G(T41), R172H(T41), R172J, R172K, 172RG, F172F, F172G, F172H, F172K, F172L, F172M, F172N, F172P, FR172E, FR172F, FR172G, FR172H, FR172J, FR172K 飞机。具体型号请参见FAA适航指令2000-06-01所列适用范围。

三.参考文件:

- 1.FAA AD2000-06-01,修正案 39-11641;
- 2.CESSNA 单发服务通告 SEB97-9, 1997 年 11 月 17 日颁发;
- 3.CESSNA 多发服务通告 MEB97-12, 1997 年 11 月 17 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止外来物进入燃油系统和发动机而导致在飞行中发动机失去推力或完全空中停车,要求必须完成FAA适航指令2000-06-01所要求的工作,除非已事先完成。

附: FAA适航指令2000-06-01一份。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2000年5月5日

六. 颁发日期: 2000年4月10日

七. 联系人: 赵燕莉

民航中南管理局适航处

020-86128625