中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-MULT-04

修正案号: 39-1135

一. 标题: 检查保护性呼吸装置(PBE)组件

二. 适用范围:

安装件号为119003和119003-01的保护性呼吸装置(PBE)组件的A300,A310,A320;B737,B747,B757,B767;MD-82(DC9),MD-11;DHC-8;BAe146;KF-100;SAAB340(SF340);Shorts360等型飞机

三. 参考文件:

FAA 适航指令 AD93-24-16,修正案 39-8765

四. 原因、措施和规定

为防止由于弯头密封磨损而引起PBE组件的失效,必须完成下述工作(除非事先已经完成外):

在本指令生效后的24个日历月内,对本指令所涉及的PBE组件的红色拉手标牌上连有的黄色标记进行一次检查,凡使用中的无此黄色标记的任何组件都必须进行拆换。

注一: 黄色标记的位置见PURITAN BENNETT AERO SYSTEM SB No. 119003-35-1(1993. 2. 15颁发)中图1所示。

注二:没有黄色标牌的PBE组件可以运回制造厂进行处理。制造厂地址为:

PURITAN-BENNETT AERO SYSTEM Co.

ATTN: CUSTOMER SERVICE DEPT.

10800 PTLUMM ROAD LENEXAM KS66215 U.S.A.

五. 生效日期: 1994年3月1日

六. 颁发日期: 1994年2月22日

七. 联系人: 王彦田

民航总局航空器适航司

4012233-8962