中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-A340-11

修正案号: 39-2543

- 一. 标题: 改装 SUNDSTRAND 冲压空气涡轮
- 二. 适用范围:

适用于装有SUNDSTRAND冲压空气涡轮(RAT)且没有完成AIRBUS INDUSTRIE改装号45977或SB A340-29-4052R1的所有A340系列飞机

三. 参考文件:

- 1.DGAC 颁发的 AD1999-145-115(B)
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-29-4052R1(或以后批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

一个用户在对装有SUNDSTRAND冲压空气涡轮(RAT)的A330飞机上做维修工作时,发现现有的展开线圈调节程序不能提供足够的转速以保证整个冲压空气涡轮全部展开,

在飞行中紧急情况下,这种情况如不及时采取措施,可能阻止凸轮正常转动以打开作动筒上锁机构而导致冲压空气涡轮不能展开;

在本适航指令生效后,必须完成下列工作:

在2000年12月31日前,按照SB A340-29-4052R1的要求用一个改装过的作动筒来更换冲压空气涡轮作动筒。

五. 生效日期: 1999年5月16日

六. 颁发日期: 1999年5月13日

七. 联系人: 何正华

民航华东管理局适航处 02162688899-26120