## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1993-S365-04

修正案号: 39-1001

- 一. 标题: 检查旋翼主传动轴
- 二. 适用范围:

装有以下旋翼主轴的AS365N、N1、N2型直升机主轴序号小于10000,件号:

365A31-1179-00, 01, -02, -03, -04, -21

- 三. 参考文件:
  - 1.DGAC AD 93-065-034(B)
  - 2.EUROCOPTER FRANCE AS365N 服务电传
- 四. 原因、措施和规定

现已在翻修工作中发现有腐蚀现象,要求完成以下工作:

不管旋翼主轴已被记录的使用小时为多少,截止到本指令生效之日,如果其装在飞机上的时间超过7年,在1993年10月31日之前完成EUROCOPTER FRANCE AS365N服务电传№01.37中BB-CC和DD段中的工作。

- 五. 生效日期: 1993年5月30日
- 六. 颁发日期: 1993年5月26日
- 七. 联系人: 赵强

民航总局航空器适航司 4012233-8987