中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-B757-05

修正案号: 39-0761

- 一. 标题: 改装内侧后缘上部固定板
- 二. 适用范围: 生产线号为142至371的波音757飞机
- 三.参考文件:
 - 1. FAA 适航指令 92-07-15。
 - 2. 波音服务通告 757-57-0036, 1991 年 6 月 13 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止机翼内侧后缘上部固定板脱开并损伤到结构、液压管和导线束,除非已事先完成外,自本指令生效之日起18个月内,按波音服务通告757-57-0036改装机翼内侧后缘上部固定板。

五. 生效日期: 1992年5月4日

六. 颁发日期: 1992年4月24日

七. 联系人: 程辉

民航总局航空器适航司

4012233-8962