## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-E155-03

修正案号: 39-4132

- 一. 标题: 检查驾驶舱滑动门
- 二. 适用范围:

安装有驾驶舱滑动门的EC 155 B和B1直升机。

- 三. 参考文件:
  - 1.DGAC 紧急适航指令 No. U2003-345(A),2003 年 8 月 26 日颁发; 2.欧直公司紧急电传 EC 155 No.52A013。
- 四. 原因、措施和规定

为防止飞行中驾驶舱滑动门丢失,要求完成以下工作,除非已事 先完成:

- 1、在飞行前,打开滑动门,根据欧直紧急电传EC 155 No. 52A013 第1. E. 段的要求,目视检查门是否正确锁定在"开"位。
- 2、在飞行前,关上滑动门,根据欧直紧急电传EC 155 No. 52A013 第1. E. 段的要求,检查把手在"关"位且下锁销正确置于锁扣内。
  - 3、在空中飞行时,指示空速小于40节可以开关滑动门。

完成本适航指令可采用等效符合性方法和调整完成时间,但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2003年9月2日

六. 颁发日期: 2003年9月1日

七. 联系人: 王敏

民航中南管理局适航处

020-86122536