# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-MULT-06

修正案号: 39-2772

- 一. 标题: 更换直流电源的变压整流组件(TRU)
- 二. 适用范围:

所有已安装了AUXILEC公司生产的件号为P/N F11QB3121变压整流组件(TRU)由于的空客A310和A300-600飞机。

### 三. 参考文件:

DGAC AD 1999-435-296 (B) 空客服务通告 A300-24-2077 空客服务通告 A300-24-6068

## 四. 原因、措施和规定

为防止TRU的风扇触发温度过高,使直流电源TRU损坏,危及飞行安全。

在2001年9月30日前,按照空客服务通告A300-24-2077或 A300-24-6068,拆下AUXILEC公司生产的件号为F11QB3121,换上此公司生产的件号为F11QY3121的TRU。

在指令生效后,当换上TRU时,按第一段的要求检查TRU的件号。

- 五. 生效日期: 2000年2月10日
- 六. 颁发日期: 2000年2月1日

七. 联系人: 李锐

民航西北管理局适航处

029 8703021