中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-AR72-02

修正案号: 39-2572

- 一. 标题: 除冰程序和防冰的改进 (ATA30)
- 二. 适用范围: 所有ATR72系列飞机

三.参考文件:

- 1.DGAC AD1996-207-031(B)R1, 1999年4月21日。
- 2.SB ATR72-57-1015R1, 1995 年 4 月 10 日(及其以后的修正)。
- 3.SB ATR72-57-1016R1, 1995 年 4 月 10 日(及其以后的修正)。
- 4.SB ATR72-27-1039, 1995 年 1 月 12 日(及其以后的修正)。

四. 原因、措施和规定

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

通过给出更加明确的程序和限制以减小飞机在严重结冰条件下飞行时潜在的危险,要求在规定的期限内必须完成:

- 1. 自本指令颁发后30日内,按DGAC AD1996-207-031(B)R1中1.1、1.2项要求,完成飞机飞行手册(AFM)的修改, (可将此指令的复印页插入,对AFM的修改可结合CAD99-AR72-01R1的相关要求同时完成)
 - 2. 在1996年12月31日前完成:
- 2.1 按SB ATR72-57-1015和ATR72-57-1016(及其以后的修正)完成 法宇航4221号改装:

- 2.2 按SB ATR72-27-1039(及其以后的修正)完成法宇航4213号改装;
 - 3. DGAC AD1999-207-031(B)R1附后(共3页)。
- 五. 生效日期: 1999年5月1日
- 六. 颁发日期: 1999年6月4日
- 七. 联系人: 徐文

民航乌管局适航代表处

0991-3804025