中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-SD36-03

修正案号: 39-0176

- 一. 标题: 检查并更换带有"Z"字母的全压管
- 二. 适用范围: 所有的肖特3-60飞机
- 三. 参考文件: 服务通告 SD360-34-09

四. 原因、措施和规定

1982年10月-1983年10月制造厂生产的全压管,是用不锈钢管代替铜管,造成全压管防冰系统降低性能。不锈钢全压管的标志是,靠近序号处压印有一个"Z"字母。要求各肖特3-60飞机用户,在本指令规定的时间内,拆下左、右全压管检查,如没有"Z"字母,则为符合规定,可重新装回:如带有"Z"字母,须用不带"Z"字母的全压管替换。

完成日期为生效后30天之内(如缺器材应订货,待到货后立即换下)。

- 五. 生效日期: 1988年6月25日
- 六. 颁发日期: 1988年6月21日
- 七. 联系人: 刘加祯

中国民航局适航司 4012233-8315