## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-Y007-14

修正案号: 39-0890

- 一. 标题: 检查自动停车继电器(序号 270)接线
- 二. 适用范围: 除"运七一100"型飞机以外的所有"运七"飞机(含0320(3499)号机)
- 三. 参考文件: 西安飞机工业公司服务函件 92-Y7-06 (1992 年 10 月 9 日颁发)
- 四. 原因、措施和规定 在"运七"0703架(B3484)飞机大修时发现自动停车继电器线路接 错,为保证飞行安全,自本指令生效之日起七日内,按西安飞机工业 公司服务函件92-Y7-06要求检查线路是否接错。
- 五. 生效日期: 1992年11月27日
- 六. 颁发日期: 1992年11月21日
- 七. 联系人: 夏惠芳 西北管理局审定中心 (029)4262470