中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-B757-03

修正案号: 39-0220

- 一. 标题: 改装机翼、机身管路渗漏探测系统
- 二. 适用范围: B757-200型飞机
- 三. 参考文件: FAA 适航指令 88-22-10 修正案 39-6055
- 四. 原因、措施和规定 在指令生效后15个月内,按波音服务通告757-26-0016(1988年5月 5日)完成机翼、机身管路渗漏探测系统的改装工作。
- 五. 生效日期: 1988年12月7日
- 六. 颁发日期: 1988年11月20日
- 七. 联系人: 李海 中国民航局适航司 4012233-8315