## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1987-SD36-02

修正案号: 39-0118

- 一. 标题: 重新标定升降舵配平控制指示器上的绿带区
- 二. 适用范围: 装有PT6A-65R发动机的肖特360飞机
- 三.参考文件:

FAA 适航指令 87-17-07 AMENDMENT 39-5711 肖特公司服务通告 SD360-27-10 更改 1

## 四. 原因、措施和规定

为防止一个不安全的不适当配平(OUT-OF-TRIM)状态发生,凡装有PT6A-65R发动机的肖特360飞机,在本指令生效后的90天内,按肖特公司1986年5月颁发的服务通告SD360-27-10更改1内的工作说明,对升降舵配平控制指示器上的绿色区域重新标定。

- 五. 生效日期: 1987年9月22日
- 六. 颁发日期: 1987年9月9日
- 七. 联系人: 徐超群 中国民航局适航司 4012233-8315