## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1995-MULT-12R1

修正案号: 39-1469

一. 标题: 检查发动机摩擦噪音

#### 二. 适用范围:

已做TU76改装但未做TU197或TU202改装的TURBOMECA ARRIEL 1B型 涡轴发动机;未做TU197或U202 改装的ARRIEL 1D及1D1型;已做TU76但未做TU197或TU202改装的ARRIEL 1A,1A1,1A2型;未做TU197或TU202改装的ARRIEL 1C,1C1,1C2型。这些发动机装于但不限于AEROSPATIALE AS350B,SA365及AS565直升机。

### 三.参考文件:

- 1. 1995 年 7 月 19 日的 DGAC AD93-M4(B)R2
- 2. TURBOMECA SB:NO.292 72 0181

#### 四. 原因、措施和规定

针对CAD95-MULT-12, 修正案39-1437补充规定如下:

- 1. 强制执行SB NO. 292 72 0181。
- 2. 未做TU 202或TU 197改装的ARRIEL 1B, 1D, 1D1发动机, 应不迟于1998年12月31日完成此二项改装。
  - 3. CAD95-MULT-12, 修正案1437仍然有效。

## 五. 生效日期: 1995年8月29日

六. 颁发日期: 1995年8月24日

七. 联系人: 陈建军

中国民航民航总局航空

4012233-8987