## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-A300-09

修正案号: 39-4154

- 一. 标题: 适航性限制-结构维护(ATA 05)
- 三. 参考文件:
  - 1. DGAC AD 2003-341(B)
  - 2. A300-600 适航性限制项目文件 AI/SE-M2/95A.0757/98,ISSUE 8

## 四. 原因、措施和规定

自本指令生效之日起3个月内, 营运人必须依据A300-600 ALI Document AI/SE-M2/95A. 0757/98, ISSUE 8在飞机维修方案中贯彻 A300-600MPD中的9-2的要求。自本指令生效之日起3个月后, 营运人应 依据A300-600 ALI Document AI/SE-M2/95A. 0757/98, ISSUE 8完成 A300-600MPD中的9-2的要求。依据A300-600 ALI Document AI/SE-M2/95A. 0757/98, ISSUE 8,新要求的第一次间隔以及今后修订的间隔,其起始计算时间不得迟于本指令生效之日起的3个月后。

- 五. 生效日期: 2003年9月25日
- 六. 颁发日期: 2003年9月23日

七. 联系人: 冯炯晖

民航西北管理局适航处

029 8701078