中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2005-B737-05

修正案号: 39-4835

- 一. 标题: 安装和测试 EDFCS 的最新软件
- 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、列在波音紧急服务通告737-22A1164内的波音737-600,-700,-800和-900系列飞机

三. 参考文件:

- 1、FAA AD2005-07-20 修正案: 39-14045
- 2、波音紧急服务通告 737-22A1164 2004 年 05 月 20 日

四. 原因、措施和规定

为防止由于异常的自动驾驶操作,导致飞机姿态和空速危险结合, 进而导致飞机失控,要求完成下述工作,事先已完成者除外:

安装和测试最新软件

A、在本指令生效后12个月内,按照波音紧急服务通告737-22A1164的要求,安装和测试增强型数字飞行控制系统(EDFCS)飞行控制计算机(FCCS)操作程序软件的更新版本。

替代方法

B、完成本指令可采取能够保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。

五. 生效日期: 2005年5月12日

CAD2005-B737-05 / 39-4835

六. 颁发日期: 2005年5月11日

七. 联系人: 李红琳

民航华北地区管理局适航审定处

010-64595987