中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-D328-04

修正案号: 39-4368

- 一. 标题: 在大翼除冰管上装安装角
- 二. 适用范围: 适用所有Dornier 328-300型飞机。
- 三. 参考文件:
 - 1.德国适航当局指令 LBA AD D-2004-049,2004 年 2 月 1 日生效;
 - 2.Dornier328J 服务通告 SB-328-J-30-190,2003 年 7 月 16 日颁发。

四. 原因、措施和规定

由于在检查中发现除冰管与大翼前缘摩擦,要求在本指令生效后2个月内,在9号翼肋的每个除冰管上装一个附加的安装角。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

- 五. 生效日期: 2004年3月22日
- 六. 颁发日期: 2004年3月19日
- 七. 联系人: 赵燕莉 民航中南管理局适航处 020-86122536