中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MULT-73

修正案号: 39-3492

一. 标题: 改装 GNS 430 组件

二. 适用范围:

本CAD适用于下面(1)段中所列出的GNS 430组件。这些GNS 430组件安装在下面(2)段中所列出的、按任何类别进行审定的飞机上,但并不仅限于这几种飞机。

(1)、GNS 430组件,P/N: 011-00280-00; S/N: 9630001, 96300002, 96300017, 96300028, 96300034, 96300040, 96300068, 96300104, 96300108, 96300122, 96300125, 96300130, 96300142, 96300149, 96300161, 96300165, 96300218, 96300222, 96300232, 96300269, 96300272, 96300308, 96300333, 96300340, 96300348, 96300354, 96300369, 96300372, 96300382, 96300394, 96300411, 96300413, 96300429, 96300437, 96300451, 96300484, 96300485, 96300489, 96300504, 96300506, 96300513, 96300522, 96300549, 96300563, 96300585, 96300587, 96300618, 96300621, 96300624, 96300628, 96300766, 96300781, 96300785, 96300786, 96300734, 96300756, 96300766, 96300781, 96300785, 96300786, 96300808, 96300831, 96300837, 96300842, 96300846, 96300866, 96300870, 96300872, 96300899, 96300916, 96300923, 96300925, 96300929, 96300941, 96300961, 96300984, 96300987, 96301021, 96301108, 96301130, 96301280, 以及96301296-96303200。

(2) 、安装了GNS 430组件的飞机。

型号合格证所有人

Cessna飞机公司.....

Mooney飞机公司.....

飞机型号

172, 208, 550, S550

560 \ 560 XL \ 525

M20, M20A, M20B, M20C

M20D, M20E, M20F, M20G

M201, M20K, M20L, M20M

M20R、M20S和M22

注 1: 本CAD适用于安装了本CAD中 二 段所涉及受影响设备的每一架 飞机,不管本CAD要求所涉及的区域是否经过改装、更换或修理。对那 些经过改装、更换或修理的飞机,如果所做的改装、更换或修理影响 本CAD要求的实施,飞机所有人/营运人必须按照本CAD中 II 段要求批 准等效的符合性方法。其要求中应包含所做的改装、更换或修理对本 CAD所针对的不安全状态的影响的评估: 而且, 如果该不安全状态没有 被消除,其要求中应包含针对这种不安全状态的具体的建议措施。

三. 参考文件:

FAA AD 2001-23-17

GARMIN 服务通告 No.9905, 修正 A, 1999 年 9 月 17 日颁布。

四. 原因、措施和规定

为了防止外部电路的噪音引起GNS 430组件的航道偏离指示器或水 平姿态仪不正确的航道偏离指示,从而导致飞行人员作出错误的决定, 使飞机处于不安全的飞行状态。本CAD要求完成下面的工作,除非事先 已经完成:

I、工作

规定的工作 (1)、对受影响 的GNS 430组件的 航道偏离和信号 旗的输出线路进 行改装。

规定的完成期限 自2001年12月31日 (本CAD生效日)起 的6个月内。

程序 按照1999年9月17日 颁布的GARMIN 服务 通告No. 9905, 修正 A中的改装说明执行。

(2) 、不得在飞 机上安装任何受 影响的GNS 430组 件,除非这些组 件已经按照本CAD 四(I)段中的要 求完成了改装。

自2001年12月31日 (本CAD生效日)起。

按照1999年9月17日 颁布的GARMIN 服务 通告No.9905,修正 A中的改装说明执行

II、等效符合性方法

完成本CAD可采取等效的符合性方法和调整完成时间,但必须得到 民航总局适航司的批准。

五. 生效日期: 2002年1月7日

六. 颁发日期: 2002年1月7日

潘超 七. 联系人:

民航总局航空器适航司

010-64294832