中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-A300-04

修正案号: 39-0480

- 一. 标题: 检查主起落架四轮转向梁
- 二. 适用范围: A310 300,A300 600B4
- 三. 参考文件:
 - (1)Ref. 90 005 101 (B)
 - (2)Missier Hispano Bugatti S.B. 470-32.659Rev 1
 - (3) Airbus. S.B. A310-32-2053
 - (4) Airbus. S.B. A310-32-2054
 - (5)Missier Hispano Bugatti S.B470-32-672
 - (6) Airbus S.B. A200-32-6031
 - (7) Airbus S.B. A300-32-6032

四. 原因、措施和规定

为了保证避免主起落架四轮转向梁的腐蚀和保护层的恶化(漆和镀镉层)导致两轴之间的转向梁断裂、请按照90-005-101(B)适航指令执行。

- 五. 生效日期: 1990年10月26日
- 六. 颁发日期: 1990年10月26日

七. 联系人: 谢国良

中国民航局华东适航处

2536532-2238