## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-T200-01

修正案号: 39-4136

- 一. 标题: 检查鼻轮叉
- 二. 适用范围:

EADS SOCATA 生产的TB200飞机,序号为2054、2074至2155和2184

- 三.参考文件:
  - 1, DGAC AD 2003-285 (A)
  - 2、EADS SOCATA SB 10-138(2003 年 5 月发布)

## 四. 原因、措施和规定

在下一次定检但最迟不超过2003年12月31日,按照EADS SOCATA SB 10-138 (2003年5月发布)的要求检查鼻轮叉(Nose Gear Fork);如果有必要,更换此部件。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间,但必 须得到适航当局的批准。

- 五. 生效日期: 2003年9月3日
- 六. 颁发日期: 2003年9月2日
- 七. 联系人: 赵 阳

民航西南管理局适航处 028-85702573