中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2008-B747-04

修正案号: 39-5977

一. 标题: 安装放泄口和排放管

二. 适用范围:

本指令适用于在中华人民共和国注册的、波音紧急服务通告 747-25A3370R1中列出的波音747-400F型飞机和波音紧急服务通告 747-25A3526中列出的波音747-400系列飞机。

注1:本适航指令适用于上述所有型号的飞机,无论本适航指令要求所涉及的区域是否经过改装、更换或修理。对那些经过改装、更换或修理的飞机,如果所做的改装、更换或修理影响到本适航指令要求的实施,飞机所有人/营运人采用的等效方法必须按照本适航指令C段要求获得批准。其方法中应包含所做的改装、更换或修理对本适航指令所阐述的不安全状态影响的评估;而且,如果该不安全状态没有被消除,其要求中应包含针对这种不安全状态的具体的建议措施。

三.参考文件:

1、FAA AD 2008-08-25

2、波音紧急服务通告 747-25A3370

3、波音紧急服务通告 747-25A3370R1

4、波音紧急服务通告 747-25A3526

修正案号: 39-15479

2005年9月8日

2006年4月27日

2007年11月13日

四. 原因、措施和规定

为防止水进入卡片存储器并损坏电路板,导致失去燃油管理功能 或引起假火警信息,或当出现火情时却没有火警信息,要求完成下述 工作,事先已完成者除外:

安装

A、在本指令生效后的24个月内,按照波音紧急服务通告747-25A3370R1(针对747-400F系列飞机)或747-25A3526(针对747-400系列飞机)施工指南的要求,在前轮左侧上方400站位处的主设备中心M826卡片存储器上的接液挡盘中安装两个放泄口和排放管。

按照先前服务通告进行的安装

B、在本指令生效之前已按照波音紧急服务通告747-25A3370的要求安装放泄口和排放管,是可以接受的,符合本指令A段的要求。

替代方法

- C、(1) 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的替代方法之前,通知有关飞行标准部门的主管监察员。
- 五. 生效日期: 2008年5月27日
- 六. 颁发日期: 2008年4月30日
- 七. 联系人: 陈学锐

民航华北地区管理局适航审定处

010-64595987