## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1998-M20J-01

修正案号: 39-2110

- 一. 标题: 拆去左右加油口盖组件尼龙拉索
- 二. 适用范围:

符合下列型号和序号的MOONEY飞机:

型号 序号

M20F 所有序号 M20J 24-0001到24-3381

M20L 26-0001到26-0041

三. 参考文件:

FAA AD97-26-08 修正案 39-10251

## 四. 原因、措施和规定

为防止飞行过程中因燃油表读数错误导致发动机失去马力及燃油 耗尽,要求在本指令生效后50使用小时内,完成FAA AD97-26-08所要 求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

附: FAA AD97-26-08 修正案39-10251

五. 生效日期: 1998年1月20日

六. 颁发日期: 1998年1月6日

七. 联系人: 赵燕莉

民航中南管理局适航处

020-86122536