中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-B737-16

修正案号: 39-0505

- 一. 标题: APU 排气温度表一线路改装
- 二. 适用范围: 列在波音服务通告737-49-1071(1990年5月10日颁发)上的波音737-300飞机
- 三. 参考文件: FAA 适航指令 90-23-12,修正案 39-6799
- 四. 原因、措施和规定

为防止由于未探测到EGT超温而引起APU转子失效,自本指令生效之日起,1000飞行小时之内按波音服务通告737-49-1071改装APU仪表线路。

- 五. 生效日期: 1990年12月11日
- 六. 颁发日期: 1990年12月4日
- 七. 联系人: 程辉 中国民航局适航司 4012233-8315