中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1997-MULT-20

修正案号: 39-1911

- 一. 标题: 检查 15-40 F 型烟雾面罩
- 二. 适用范围:

装有下列批号的AIR LIQUIDE 15-40 F型烟雾面罩的飞机, 批号为:

8141	8473	8569	8744	9003
8283	8474	8570	8801	9007
8359	8475	8656	8840	9254
8389	8477	8657	8841	
8413	8524	8682	8842	

三.参考文件:

1.DGAC AD 97-088(AB)R1

四. 原因、措施和规定

现已发现一些AIR LIQUIDE 15-40 F型烟雾面罩在打开真空包装时, 其护目镜会变成盲区(白色)。为消除这种潜在的危险,除非已事先完成, 要求完成以下工作:

1. 在本指令生效之日后的15天内, 检查属于上述批号的面罩的序号和装机的面罩的序号。将这些信息按下列地址传给AIR LIQUIDE公司:

AIR LIQUIDE/DTA

BP 15

38360 SASSENAGE (FRANCE)

Tel: 33 (0) 4, 76, 43, 60, 60 Fax: 33 (0) 4. 76. 43. 60. 98

Telex: ALSAS 320825F

Email:richard.zapata@ air liquid.com

- 2. 在本指令生效后的4个月内有关的面罩必须拆下。
- 3. 禁止将属于上述批号的面罩安装在飞机上。

注:一些面罩的标牌上标有R1标志,无论属于哪些批号,均不受本 指令的影响。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1997年4月28日

六. 颁发日期: 1997年4月21日

七. 联系人: 赵强

民航总局航空器适航司

64012233-8961