## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-A109-02

修正案号: 39-4323

一. 标题: 更换紧急汇流条电气装置的"BATT BUS"环路断路

## 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、序号(S/N)为11077(含)以下,并装有件号为109-0812-04-101/-103/-107/-109的器材包,以及序号(S/N)为11078到11122(含)的所有Agusta A109E直升机。

## 三. 参考文件:

- 1. ENAC AD 2003-384 2003 年 11 月 27 日
- 2. Agusta Bollettino Tecnico 109EP-39 2003 年 11 月 25 日

### 四. 原因、措施和规定

自本指令生效之日起,按照Agusta Bollettino Tecnico 109EP-39中的规定完成下述工作,事先已完成者除外:

#### 改装

A、按照Agusta Bollettino tecnico 109EP-39规定的施工程序进行改装。

#### 替代方法

- B. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 2004年2月9日

六. 颁发日期: 2004年2月9日

七. 联系人: 柳本强

民航华北局适航审定处

010 - 64595987