中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1997-MULT-12

修正案号: 39-1882

一. 标题: 改装 GTCP85 系列 APU

二. 适用范围:

所有装有件号为968095-X,3604604-X,3606982-1,或3842072-X ("X"表示任一数字)的整体铸造涡轮盘的GTCP85系列APU,这些APU装于(但不限于)B737,DC-9、MD-88,Lockheed382等系列飞机。

三. 参考文件:

- 1.FAA AD 97-04-04, 39-9927
- 2.联信 ASB GTCP85-49-A7189,初版, 1996 年 3 月 29 日
- 3.联信 ASB GTCP85-49-A7189,修改版 1,1996 年 7 月 19 日
- 4.联信 ASB GTCP85-49-A7189,修改版 2,1996 年 10 月 8 日
- 5.Garrett ASB GTCP85-49-A6706,初版,1992 年 12 月 7 日
- 6.联信 ASB GTCP85-49-A6706.修改版 1.1993 年 11 月 12 日
- 7.联信 ASB GTCP85-49-A6706,修改版 2,1994 年 11 月 28 日

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1993-MULT-12, 39-0998

为了防止因APU涡轮外罩破损后碎片飞出APU击穿APU舱,导致APU舱的灭火能力下降,除非已事先完成,要求完成下列工作:

1. 对可在飞行中使用的APU, 自本指令生效起24月内, 完成本指令

1(1)或1(2)中所要求的内容:

- (1)按照联信紧急服务通告(ASB) GTCP85-49-A7189, 修改版2(1996 年10月8日),修改版1(1996年7月19日),或初版(1996年3月29日),安装 一包容罩加强环,件号为3616426-3:或
- (2) 按照联信ASB GTCP85-49-A6706, 修改版2(1994年11月28日), 修 改版1(1993年11月12日),或Garrett ASB GTCP85-49-A6706,初版(1992 年12月7日),安装一包容罩加强环,件号为3616426-1。
- 2. 对于只能在地面工作的APU, 自本指令生效起36月内, 完成本指 令2(1)或2(2)中所要求的内容:
- (1) 按照联信ASB GTCP85-49-A7189, 修改版2(1996年10月8日), 修 改版1(1996年7月19日),或初版(1996年3月29日),安装一包容罩加强 环, 件号为3616426-3;或
- (2) 按照联信ASB GTCP85-49-A6706, 修改版2(1994年11月28日), 修 改版1(1993年11月12日),或Garrett ASB GTCP85-49-A6706,初版(1992 年12月7日),安装一包容罩加强环,件号为3616426-1。
 - 3. 完成本指令必须按照下列ASB进行:

	页	版本	日期
5-49-A7189	1 - 14	修改版2	1996年10月8日
5-49-A7189	1-12	修改版1	1996年7月19日
5-49-A7189	1 - 10	初版	1996年3月29日
5-49-A6706	1	修改版2	1994年11月28日
5-49-A6706	2, 3	修改版1	1993年11月12日
5-49-A6706	4	修改版2	1994年11月28日
5-49-A6706	5-8	修改版1	1993年11月12日
5-49-A6706	9, 10	修改版2	1994年11月28日
<u> </u>			
5-49-A6706	1 - 10	修改版1	1993年11月12日
5-49-A6706	1, 2	初版	1992年12月7日
	4-10	初版	1992年12月7日
	5-49-A7189 5-49-A7189 5-49-A6706 5-49-A6706 5-49-A6706 5-49-A6706 5-49-A6706 5-49-A6706 5-49-A6706	5-49-A7189 1-14 5-49-A7189 1-12 5-49-A7189 1-10 5-49-A6706 1 5-49-A6706 2, 3 5-49-A6706 4 5-49-A6706 5-8 5-49-A6706 9, 10 5-49-A6706 1-10 5-49-A6706 1, 2 4-10	5-49-A7189 1-14 修改版2 5-49-A7189 1-12 修改版1 5-49-A7189 1-10 初版 5-49-A6706 1 修改版2 5-49-A6706 2,3 修改版1 5-49-A6706 4 修改版2 5-49-A6706 5-8 修改版1 5-49-A6706 9,10 修改版2 5-49-A6706 1-10 修改版1 5-49-A6706 1,2 初版 4-10 初版

5. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,

但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1997年3月28日

六. 颁发日期: 1997年3月21日

七. 联系人: 樊军

民航总局航空器适航司 010-64012233-8987