### 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MULT-44

修正案号: 39-3318

一. 标题: PW4000 发动机的使用限制

#### 二. 适用范围:

本指令适用于PW4052、PW4056、PW4158、PW4460发动机,这些发动机装于但不限于波音747、767、空客A300和麦道MD-11飞机上。

### 三. 参考文件:

- 1 PW4ENG72-484
- 2 PW4ENG 72-486
- 3 PW4ENG72-575
- 4 PW4ENG 72-514
- 5 PW4ENG 72-490
- 6 PW4ENG 72-504
- 7 PW4ENG 72-572
- 8 PW4ENG 72-706
- 9 PW4ENG 72-704
- 10 PW4ENG 72-711
- 11 FAA AD 2001-15-12, 39-12346

### 四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2001-MULT-25, 39-3237

除非已完成, 否则完成以下工作。

为防止由于高压压气机(HPC)发生喘振而造成多发推力下降以及 降低单发喘振率,完成如下工作:

- (a) 当符合本指令时,使用本指令表1确定每架飞机上各发动机 构型:
- (b) 自本指令生效之日起50个使用循环(CIS)内,以及在那时 以后,拆下符合下列条件的发动机,该发动机超过本指令表2的HPC自 新使用循环(CSN)或自大修使用循环(CSO)。

### 装于波音747飞机上的发动机

- (c) 自本指令生效之日起50个使用循环(CIS)内,以及在那时 以后,对于装于波音747飞机上的发动机,配置飞机以使其满足下列所 有条件:
- (1) 至少一台发动机必须低于本指令表3中规定(Rule) 1a 的循环限制。
- (2) 至少两台发动机必须低于本指令表3中规定(Rule) 1b 的循环限制。
- (3) 至少三台发动机必须低于本指令表3中规定(Rule) 1c 的循环限制。
- (4) 至少一台发动机必须低于本指令表3中规定(Rule) 1d 的循环限制。当应用本指令规定(Rule)1d时,每个发动机构型有两 个限制,该构型高限必须只应用于构型中最高CSO或CSN的发动机,低 限则应用于构型中其余发动机。

### 装于麦道MD-11飞机上的发动机

- (d) 自本指令生效之日起50个使用循环(CIS)内,以及在那时 以后,对于装于麦道MD-11飞机上的发动机,配置飞机以使其满足下 列所有条件:
- (1) 至少一台发动机必须低于本指令表4中规定(Rule) 2a 的循环限制。
- (2) 至少两台发动机必须低于本指令表4中规定(Rule) 2b 的循环限制。
- (3) 至少一台发动机必须低于本指令表4中规定(Rule) 2c 的循环限制。当应用本指令规定(Rule)2c时,每个发动机构型有两 个限制,该构型高限必须只应用于构型中最高CSO或CSN的发动机,低

限则应用于构型中其余发动机。

### 装于波音767和空客A300飞机上的发动机

(e) 自本指令生效之日起50个使用循环(CIS)内,以及在那时 以后,对于装于波音767和空客A300飞机上的发动机,配置飞机以使其 不多于一台发动机超过本指令表5中的循环限制。

#### 最低建造标准

- (f) 自本指令生效之日起,不能安装这样的发动机:其HPC自大 修循环(CSO) 超过HPT的CSO 1500循环或更多。
- (g) 自本指令生效之日起,任何进行HPC大修的发动机必须满足 下列普惠服务通告的建造标准: PW4ENG72-484, PW4ENG 72-486, PW4ENG72-514和PW4ENG 72-575。采用阶段3构型的发动机符合普惠服 务通告PW4ENG72-514的建造标准。
- (h) 自本指令生效之日起,任何在本指令生效后进行HPC和HPT单 元体分解的发动机,必须符合普惠服务通告PW4ENG72-514的建造标准。 采用阶段3构型的发动机符合普惠服务通告PW4ENG72-514的建造标准。
- (i) 自本指令生效之日起100个使用循环(CIS)内,以及在那时 以后,限制每架飞机上本指令表1中构型D的发动机数量至一台。
- (i) 当使用电子发动机控制(EEC) 在受影响HPC大修期限内改变 发动机推力设定,循环限制以最高推力设定为准。

### 定义

- (k) 为本指令目的, 定义如下:
- (1) HPC大修:根据发动机手册相应章节的限制要求修复HPC 的5至15级叶尖间隙。
- (2) HPT大修: 根据发动机手册相应章节的限制要求修复HPT 单元体的1级和2级叶尖间隙。
- (3) 阶段3发动机可根据以下方法确认:对于原制造的发动 机,数据牌上的发动机型号后有尾缀(-3);或对于在原制造的基础 上根据PW4ENG 72-490, PW4ENG 72-504, 或 PW4ENG 72-572改装的发 动机,发动机型号后有尾缀(-3c)。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

## 表1 发动机构型列表

构型	构型代码	说明
(1) 阶段1 (Phase	A	出厂时未采用阶段3构型,或未转换
1)无高压涡轮(HPT)		成阶段3构型;并没有按SB PW4ENG
一级导向器cut		72-514的任何改版进行HPT 1TVCB。
back (1TVCB).		
(2) 阶段1并进行	В	除按SB PW4ENG 72-514进行HPT
with 1TVCB.		1TVCB 改装外,其余与构型(1)同。
(3) 阶段3 (Phase	В	发动机出厂时已采用阶段3构型,或
3), 经过修理(2nd		在使用中已转换成阶段3构型;;并
Run) 。		且HPC自新使用后至少经过一次大
		修。
(4) 阶段3 (Phase	С	除HPC自新使用后未经过大修外,其
3), 未经过修理		余与构型(3)同。
(1nd Run) 。		
(5) HPC Cutback 静	D	按PW4ENG72-706, PW4ENG72-704,
子构型发动机。		或 PW4ENG72-711及其任何改版进
		行过改装的发动机.

## 表2 各发动机构型的HPC循环限制

发动机型号	发动机序列号 (SN)	发动机构	沟型(CS	0 or CSN	<u>(</u> )
		A	В	С	D
(1)PW4152	全部	3,600	5, 600	8,000	1, 300
(2) PW4156,	717205, 717702, 717703, 717710,	3, 200	4, 400	8,000	1, 300
PW4156A,	717752, 717788, 717798, 717799,				
和PW4158.	724023, 724026, 724027, 724033,				
	724034, 724036, 724037, 724040,				
	724041, 724044, 724045, 724048,				
	724049, 724050, 724052, 724055,				
	724056, 724059, 724061, 724062,				
	724063, 724065, 724067, 724073,				
	724074, 724075, 724079, 724094,				
	724095, 724551, 724552, 724555,				
	724556, 724557, 724558, 724561,				

	724562, 7	24563,	724564,	724567,				
	724568, 7	24569,	724570,	724571,				
	724572, 7	24573,	724574,	724575,				
	724576, 7	24578,	724640,	724806,				
	724807, 7	24808,	724809,	724811,				
	724820, 7	24821,	724827,	724833,				
	724835, 7	24836,	724840,	724841,				
	724848, 7	24849,	724855,	724857,				
	724858, 7	24861,	724862,	724865,				
	724866, 7	24868,	724909,	724910,				
	724913, 7	24914,	724924,	724925,				
	724926, 7	24927,	727912,	728519,				
	728520, 7	28521,	728522,	728523,				
	728524, 7	28525,	728526,	728527,				
	728528, 7	28534,	728535,	728536,				
	728537, 7	28538,	728539,	728540,				
	728541, 7	28542,	728543,	728544,				
	728545, 7	28546,	728547,	728548,				
	728549, 7	28550,	728551,	728552,				
	728553, 7	28554,	728557,	728558,				
	728559, 7	28560,	728561,	728562,				
	728563, 72	28564						
(3) PW4158.	717704, 7	24001,	724002,	724004,	6, 500	7, 500	8,000	1, 300
	724005, 7	24006,	724007,	724008,				
	724009, 7	24010,	724011,	724019,				
	724020, 7	24031,	724035,	724038,				
	724039, 7	24042,	724043,	724047,				
	724068, 7	24069,	724071,	724076,				
	724077, 7	24080,	724085,	724086,				
	724087, 7	24092,	724093,	724096,				
	724097, 7	24801,	724802,	724803,				
	724804, 7	24805,	724813,	724814,				
	724819, 7	24823,	724824,	724825,				
	724826, 7	24828,	724831,	724832,				
	724843, 7	24846,	724847,	724851,				
I	1			i		·	<u> </u>	

	724852, 724853, 724854, 724859,				
	724860, 724863, 724864, 724867,				
	724869, 724870, 724871, 724872,				
	724873, 724874, 724875, 724876,				
	724880, 724881, 724882, 724883,				
	724884, 724885, 724886, 724887,				
	724888, 724889, 724890, 724892,				
	724893, 724894, 724895, 724896,				
	724897, 724898, 724899, 724900,				
	724932, 727315, 727436, 728501,				
	728502, 728503, 728504, 728505,				
	728506, 728507, 728508, 728509,				
	728510, 728511, 728515, 728518,				
	728531, 728532, 728533				
(4) PW4156,	未列入表中的其它所有发动机	2, 150	2,800	8,000	1, 300
PW4156A,					
和PW4158.					
(5) PW4052	所有发动机	3,000	4, 400	4, 400	1, 300
和4056					
(6) PW4060,	所有发动机	2, 150	3, 600	4, 400	1, 300
PW4060C,					
PW4062,					
PW4460,和					
PW4462.					

_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_		1
(ix)0	(viii)1	(vii)2	(vi)3	(v)0	(iv)1	(iii)2		(ii)3	(i)4	Α	发动	上143	
3	2	1	0	4	ω	2		1	0	B或C	发动机数目	飞机上各构型的	
1	1	1	1	0	0	0		0	0	D		Í	
-	700	700	700	,	700	0 700		700	700	Α		规定	#
2300   750	2300   750	2300	-	2300	2300	2300		0 700 2300	-	B或C		规定 (Rule) 1a	3. 在波
750	750	750	750	,		-		-	-	D		1a	7音7
-	1300	1300	1300		1300	1300		1300	1300	Α		规定 (Rule) 1b	<b>47</b> 飞制
2600 750	2600 750	2600	-	2600	2600	2600		2600	-	B或C		Rule)	上谷
750	750	750	750	,	,	-		-	-	D		<b>1</b> b	发动
-	1800	1800	1800	,	1800	1800		1800	1800	Α		规定(	机构型
3000 750	3000	3000	1	3000	3000	3000		1800 3000	-	B或C		规定 (Rule) 1c	炒HP(
750	750	750	750	,	,	-			-	D		<b>1</b> c	CS(
	1800   3000   750  (1)-400	750 (1)-2400 (1)	750 (1)-2400 (2)	-	(1)-2400	(1)-2400(1)		- (1)-2400 (2)	(1)-2400(3)		(各构型	规定 (Rule) 1d	表3.在波音747飞机上各发动机构型的HPC CSO 或 CSN
			(2)-400			(1)-400			(3)-400	Α	(各构型发动机数量)	ıle) 1d	N 循环限制
(1)-3300	(2)-1800	-1800 (1)-1800	1	(1)-3300	(1)-3300	(1)-3300		-400 (1)-3300	-		严)		限制
(1) - 3300 $(2)$ - 1800 $(1)$ - 750	)	)		(1)-3300 (3)-1800		)		)		B或C			
(1)-750	(1)-750	(1)-750	(1)-750	1	1	1		1	1	D			

第 7 页 共 11 页

表4. 在麦道MD-11飞机上各发动机构型的HPC CSO 或 CSN 循环限制

規定 (Rule) 2c (各构型发动机数量) R (1)-1600 (2)-600 - C (1)-1600 (1)-600 (1)-1400 - C (1)-1600 (2)-1400 - C (1)-1600 (1)-600 (2)-1400 - C (1)-1600 (1)-600 - C (1)-1600 (1)-600 - C (1)-1600 (1)-600 - C (1)-1600 (1)-600 - C (1)-1600 (1)-2800 (2)
(1)-1400 (2)-1400 (1)-3000 (2)-1400 -

第 8 页 共 11 页

表5. 在双发飞机上各发动机构型的HPC CSO 或 CSN 循环限制

发动机型号	发动机序列号(SN)	发动机构型 (CSO or CSN)			
		A	В	С	D
(1)PW4152	全部	2,500	4,000	6,600	750
(2) PW4156,	717205, 717702, 717703, 717710,	2,000	3, 200	6,600	750
PW4156A,	717752, 717788, 717798, 717799,				
和PW4158.	724023, 724026, 724027, 724033,				
	724034, 724036, 724037, 724040,				
	724041, 724044, 724045, 724048,				
	724049, 724050, 724052, 724055,				
	724056, 724059, 724061, 724062,				
	724063, 724065, 724067, 724073,				
	724074, 724075, 724079, 724094,				
	724095, 724551, 724552, 724555,				
	724556, 724557, 724558, 724561,				
	724562, 724563, 724564, 724567,				
	724568, 724569, 724570, 724571,				
	724572, 724573, 724574, 724575,				
	724576, 724578, 724640, 724806,				
	724807, 724808, 724809, 724811,				
	724820, 724821, 724827, 724833,				
	724835, 724836, 724840, 724841,				
	724848, 724849, 724855, 724857,				
	724858, 724861, 724862, 724865,				
	724866, 724868, 724909, 724910,				
	724913, 724914, 724924, 724925,				
	724926, 724927, 727912, 728519,				
	728520, 728521, 728522, 728523,				
	728524, 728525, 728526, 728527,				
	728528, 728534, 728535, 728536,				
	728537, 728538, 728539, 728540,				
	728541, 728542, 728543, 728544,				
	728545, 728546, 728547, 728548,				
	728549, 728550, 728551, 728552,				
	728553, 728554, 728557, 728558,				

	728559, 728560, 728561, 728562,				
	728563, 728564				
(3) PW4158.	717704, 724001, 724002, 724004,	4, 300	5, 600	6,600	750
	724005, 724006, 724007, 724008,				
	724009, 724010, 724011, 724019,				
	724020, 724031, 724035, 724038,				
	724039, 724042, 724043, 724047,				
	724068, 724069, 724071, 724076,				
	724077, 724080, 724085, 724086,				
	724087, 724092, 724093, 724096,				
	724097, 724801, 724802, 724803,				
	724804, 724805, 724813, 724814,				
	724819, 724823, 724824, 724825,				
	724826, 724828, 724831, 724832,				
	724843, 724846, 724847, 724851,				
	724852, 724853, 724854, 724859,				
	724860, 724863, 724864, 724867,				
	724869, 724870, 724871, 724872,				
	724873, 724874, 724875, 724876,				
	724880, 724881, 724882, 724883,				
	724884, 724885, 724886, 724887,				
	724888, 724889, 724890, 724892,				
	724893, 724894, 724895, 724896,				
	724897, 724898, 724899, 724900,				
	724932, 727315, 727436, 728501,				
	728502, 728503, 728504, 728505,				
	728506, 728507, 728508, 728509,				
	728510, 728511, 728515, 728518,				
	728531, 728532, 728533				
(4) PW4156,	未列入表中的其它所有发动机	1,050	1,600	6,600	750
PW4156A,和					
PW4158.					
PW4052.	所有发动机	3,000	4, 400	4, 400	750
PW4056.	所有发动机	1,800	3,000	3,000	750
PW4060,	所有发动机	1, 100	2, 300	3,000	750

## CAD2001-MULT-44 / 39-3318

PW4060A,			
PW4060C,和			
PW4062.			

五. 生效日期: 2001年9月1日

六. 颁发日期: 2001年8月17日

七. 联系人: 张志勇

民航总局航空器适航司

010-64091133