中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-A310-01

修正案号: 39-0714

- 一. 标题: 前起落架筒体改装
- 二. 适用范围:
 A310系列飞机
- 三.参考文件:
 - 1. DGAC AD88-185-090(B)R2
 - 2. Airbus SB A310-32-2039 R3
 - 3. MESSIER SB 470-32-577 R3

四. 原因、措施和规定

为防止位于伸缩支柱(Telescopic Strut)U形接耳与减震器上支承点之间的前起落架筒体上的疲劳裂纹扩展,必须在40000个起落之前参考MESSIER SB 470-32-577 R3、按Airbus SB A310-32-2039 R3(改装号为Airbus NO 1257/s6882)的要求,完成前起落架筒体的加强改装工作。

- 五. 生效日期: 1992年1月27日
- 六. 颁发日期: 1992年1月25日
- 七. 联系人: 姜春水

民航华东管理局适航处 (021)2557788-6125