中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1995-MULT-21

修正案号: 39-1523

一. 标题: 更换不合格的飞机主起轮胎

二. 适用范围:

安装在Cessna650型(奖状III, VI和VII)飞机(但不限于这些飞机)主起落架上, MICHELIN飞机轮胎公司生产的件号(P/N)为028-520-1(22X5.75-12/10PR),本指令(b)条内所列序号的轮胎。

三. 参考文件:

FAA AD 95-24-10 (1995.11.21)

四. 原因、措施和规定

为了防止飞机在着陆过程中由于轮胎破裂,使飞机失去控制,除 非事先已经完成外,必须完成下列工作:

- (a) 在本指令生效后下一次飞行前,即用适航当局批准的轮胎更换本指令(b) 规定范围内的轮胎;
 - (b) 本指令规定需更换的轮胎序号如下:

 4286N00104
 4286N00105
 4286N00106
 4286N00442

 4286N00443
 4286N00444
 4286N00445
 4286N00446

 4286N00447
 4286N00448
 4286N00449
 4286N00450

 4286N00600
 4286N00601
 4286N00602
 4286N00603

 4286N00604
 4286N00605
 4286N00606
 4286N00608

 4286N00609
 4287N00088
 4287N00089
 4287N00090

4287N00091	4287N00092	4287N00093	4287N00094
4287N00095	4287N00096	4287N00097	4287N00357
4287N00358	4287N00359	4287N00360	4287N00361
4287N00362	4287N00363	4287N00364	4288N00118
4288N00119	4288N00120	4288N00121	4288N00302
4288N00303	4288N00304	4288N00305	4288N00306
4288N00307	4290N00111	4290N00113	4290N00114
4290N00115	4290N00116	4290N00117	4290N00355
4290N00356	4290N00606	4290N00607	4290N00608
4290N00609	4290N00610	4290N00611	4290N00612
4291N00082	4291N00083	4291N00084	4291N00085
4291N00086	4291N00087	4291N00088	4291N00089
4291N00091	4291N00273	4291N00274	4291N00275
4291N00276	4291N00277	4291N00278	4291N00620
4291N00621			

五. 生效日期: 1995年12月6日

六. 颁发日期: 1995年12月6日

七. 联系人: 王彦田

民航总局航空器适航司

4012233-8962