中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-A340-02

修正案号: 39-4276

- 一. 标题: 起落架-前轮转弯限制
- 二. 适用范围:

空客A340飞机,型别-211、-212、-213、-311、-312和-313,所有序列号

三. 参考文件:

- 1. DGAC AD F-2003-436
- 2. 空客 SB A340-32A4124
- 3. 空客 SB A340-32-4126
- 4. 空客 SB A340-32-4128
- 5. 空客 SB A340-32-4131
- 6. 空客 SB A340-32-4132
- 7. 空客 SB A340-32-4142
- 8. 空客 SB A340-32-4154
- 9. 空客 SB A340-32-4158
- 10. 空客 SB A340-32-4159
- 11. 空客 SB A340-32-4187
- 12. 空客 SB A340-32-4208
- 13. 空客 FOT 999.0099/98 Revision 2 dated November 23,1998 (这 些服务通告(SB)或飞行运行电传(FOT)的任何后续批准的修订是可接受的。)

- 14. 空客 NOTE 957.4055/98
- 15. DGAC AD F-1998-475-103R5

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1998-A340-18R4, 39-3412

为了防止由于疲劳裂纹扩展导致主起落架可能失效,在本适航指 令生效之日起强制执行下列措施:

注1:下列要求适用于A340飞机"基本型"、"扩展型"、"扇形扩展型" 和"混合型"主起落架裂纹。

A). 维修

1. 刹车/转弯操纵装置(BSCU) std 8C/8D/9A/9B

除非已经完成,按照下列空客服务通告(SB)之一对飞机转弯系 统进行改装:

- SB A340-32-4154(改装号47500)-BSCU std 8D, 在带动力转 弯(powered turns)期间限制前轮转弯角度至72度:或
- SB A340-32-4187(改装号50214)-BSCU std 9A, 在带动力转 弯 (powered turns) 期间限制前轮转弯角度最大至72度;或
- SB A340-32-4131(改装号46863)-BSCU std 8C, 在带动力转 弯 (powered turns) 期间限制前轮转弯角度最大至65度;或
- SB A340-32-4208(改装号51393)-BSCU std 9B, 在带动力转 弯(powered turns)期间限制前轮转弯角度最大至65度。

注2: 当安装了BSCU std 8C、8D、9A或9B时, 前轮转弯角度被限制 在自有动力转弯(self-powered turns)角度范围,飞行机组不能超越 限制角度值,限制角度值取决于所安装的BSCU标准。

安装的BSCU标准

NWS自有动力转弯限制角度

8D或9A

72度

8C或9B

65度

注3:对于执行了手轮改装(改装号46804/SB A340-32-4128)的飞 机,必须按照SB A340-32-4132(改装号47349)撤除使前轮转弯角限 制在65度的易碎止挡块。

- 2. 飞机状态监控系统(ACMS)软件: ACMS不再需要记录前轮转弯角度超值情况。
- 3. 前起落架(NLG)舱门标志: 除非之前已经完成,按照空客的下列资料之一,在前起落架舱

门安装转弯角度限制的标志:

- SB A340-32-4126(改装号46769)或空客 Note 957.4055/98, 即安装最大拖/推转弯角度(+/-60度)标志;或
- SB A340-32-4158(改装号47701),即安装最大拖/推转弯角 度(+/-65度)标志。

注4:除在NLG舱门上安装标志外,如果还在前起落架组件上安装标 志,则对于60度,必须按照SB A340-32-4142(改装47318)安装,或对 于65度, 按照SB 40-32-4159(改装号47734)安装。

对于用在NLG组件和舱门上的标志必须是角度一致的(60或65度)。

4. 检查要求:

不再需要按照SB A340-32A4124检查主起落架。

- B). 操作
- 1. 拖和推:

使用AIRBUS FOT 999.0099/98(修订2,1998.11.23颁发)的程序, 拖和推飞机的最大转弯角度限制为60度或65度,此角度取决于按照本 适航指令上述A)3. 段安装的NLG门上的标志。

- 2. 带动力滑行
 - 在滑行和动力转弯期间,不得超出72度的转弯角度限制。
 - 不允许使用刹车转弯。
- 不得使用不对称推力作急转弯。不对称推力仅允许在大前轮 转弯角以便启动转弯时和在转弯期间保持飞机继续滑行时使用。
- 五. 生效日期: 2004年1月16日
- 六. 颁发日期: 2004年1月10日
- 七. 联系人: 钱惠德 华东管理局适航审定处 021-51126127