សង្ខ ខានស ព្រះឧសាដិនៃ ស្រះរាស្វាយាតិនិងអំពីស



អង្គនាយងជឹាខអតុរូតឃឹះឧឃីរបន្តឯន្តែនៈ ម្នាស់ចមារថាខេត្តសំពុះឧឃីរបន្តសំន្ត្

អញ្ជម់សិក្សាផ្លែកលើសមត្ថភាពកម្រិត៥


សមត្ថភាពមូលដ្ឋាន

សញ្ញាមត្រសង់ខ្ពស់មឡេកនេស



នុំនំល ៦៦ អនុម្ភីខាបនំលញ្ជីវិទ

អាវុឌ្លិតពិសិត្យលើអារមត្សសម្រំសូរមន្ទេកនេស មត្សសមម្លខ់ សិខមត្សសមអារគណសា



ងឃ:ងសិច្ចខ្លួងអសង្គ្រួនស្វារន

មានិនា

របៀបប្រើប្រាស់សម្ភារសិក្សាផ្អែកលើសមត្ថភាពនេះ	ii
មាតិកាម៉ូឌុលសង្ខេប	1
ល.ស០១ ៖ វិកាគលើសញ្ញាសម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា និងទិន្នន័យ	2
សន្លឹកព័ត៌មាន ៥.១១.១-១៖ វិកាគលើសញ្ញាសម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា និងទិន្នន័យ	3
ស្វ័យវាយតម្លៃ ៥.១១.១-១	11
ចម្លើយគំរូ ៥.១១.១-១	12
ល.ស០២ ៖ បកស្រាយលើគំនូរបច្ចេកទេសនិងប្លង់	13
សន្លឹកព័ត៌មាន ៥.១១.២-១៖ បកស្រាយលើគំនូរបច្ចេកទេសនិងប្លង់	14
ស្វ័យវាយតម្លៃ ៥.១១.២-១	31
ចម្លើយគំរូ ៥.១១.២-១	32
ល.ស០៣៖ អនុម័តលើគំនូរបច្ចេកទេស និងប្លង់	33
សន្លឹកព័ត៌មាន ៥.១១.៣-១៖ អនុម័តលើគំនូវបច្ចេកទេស និងប្លង់	34
ស្វ័យវាយតម្លៃ ៥.១១.៣-១	42
ចម្លើយគំរុ ៥.១១.៣-១	43

មៀបប្រើប្រាស់សម្ភារសិត្សាផ្នែកលើសមត្ថភាពនេះ

សូមស្វាគមន៍!

ម៉ូឌុលនេះមានសម្ភារបណ្តុះបណ្តាលនិងសកម្មភាពសម្រាប់អ្នក ដើម្បីបំពេញផ្នែកសមត្ថភាព "ការ ត្រួតពិនិត្យលើការបកស្រាយគំនូរបច្ចេកទេស បកស្រាយប្លង់ និងបកស្រាយការគណនា" មានចំណេះដឹង ជំនាញ និងឥរិយាបថដែលតម្រូវសម្រាប់ផ្នែកមួយនៃសមត្ថភាពមូលដ្ឋានរបស់គុណវុឌ្ឍិកម្រិត៥ នៃក្រប ខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា។

អ្នកត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពរៀនជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលសិក្សានីមួយៗ នៃម៉ូឌុល។ នៅក្នុង លទ្ធផលសិក្សានីមួយៗ មានសន្លឹកព័ត៌មាន និង/ឬសន្លឹកប្រតិបត្តិ ឬ សន្លឹកការងារ ឬ បញ្ជីលក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃ ការអនុវត្ត (ឯកសារយោងសម្រាប់អានបន្ថែមដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ និងសកម្មភាពដែលមាន តម្រូវការ)។ អនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះដោយខ្លួនឯង ហើយឆ្លើយនូវស្វ័យវាយតម្លៃនៅចុងបញ្ចប់ នៃលទ្ធផល សិក្សានីមួយៗ។ អ្នកអាចដកសន្លឹកចម្លើយនៅចុងបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនីមួយៗ (ឬយកពីអ្នកសម្របសម្រួល / គ្រូ បង្វឹករបស់អ្នកនូវក្រជាសស) ដើម្បីសរសេរចម្លើយរបស់អ្នកសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើអ្នក មានសំណួរ សុំកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការស្នើសុំជំនួយពីអ្នកសម្របសម្រួល ឬគ្រូរបស់អ្នក។

ចងចាំឋា៖

- និយាយជាមួយគ្រូរបស់អ្នក និងយល់ព្រមអំពីវិធីដែលអ្នកនឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។ អានម៉ូឌុល ដោយយកចិត្តទុកដាក់។ វាត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកដែលគ្របដណ្តប់លើជំនាញនិងចំណេះដឹងទាំង អស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបញ្ចប់ម៉ូឌុលនេះដោយជោគជ័យ។
- ធ្វើការតាមរយៈព័ត៌មានទាំងអស់ និងបំពេញសកម្មភាពនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗ។
- អានសន្លឹកព័ត៌មានហើយបំពេញស្វ័យវាយតម្លៃ។ ឯកសារយោងដែលបានស្នើត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុង ការបំពេញបន្ថែមនូវសម្ភារដែលមាននៅក្នុងម៉ូឌុលនេះ។
- ភាគច្រើនប្រហែលជាគ្រូរបស់អ្នកក៏នឹងក្លាយជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែរ។ គាត់នៅ
 ទីនោះដើម្បីគាំទ្រអ្នក និងបង្ហាញអ្នកនូវវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើវា។
- អ្នកនឹងទទួលបានឱកាសជាច្រើនដើម្បីសួរសំណួរ និងការអនុវត្តលើការងារ។ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកអនុ វត្តជំនាញថ្មីរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលពេលម៉ោងធ្វើការធម្មតា។ វិធីនេះអ្នកនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទាំង ល្បឿន និងការចងចាំរបស់អ្នក ហើយក៏ជាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកផងដែរ។
- និយាយជាមួយមិត្តរួមការងារឬមិត្តរួមថ្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ហើយសុំការណែនាំ។
- ប្រើស្វ័យវាយតម្លៃនៅចុងបញ្ចប់នៃផ្នែកនីមួយៗ ដើម្បីសាកល្បងវឌ្ឍនភាពផ្ទាល់ខ្លួនបេស់អ្នក។ ប្រើ បញ្ជីលក្ខណវិនិច្ឆ័យការអនុវត្តដែលបានរកឃើញបន្ទាប់ពីសន្លឹកព័ត៌មាន ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្ត ដោយខ្លួនឯង។
- នៅពេលអ្នករួចរាល់សូមឱ្យគ្រូរបស់អ្នកមើលអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពដែលមានចែងនៅលើម៉ូឌុលនេះ។
- នៅពេលអ្នកធ្វើការតាមរយៈសកម្មភាព សូមសួរយោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់ អ្នក។ គ្រូរបស់អ្នកនឹងបន្តផ្តល់មតិត្រលប់ / ការវាយតម្លៃជាមុន។ នៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជាតុនីមួយៗ

ដោយជោគជ័យ សុំសួរគ្រូរបស់អ្នកឱ្យកត់សំគាល់លើបោយការណ៍ដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការ វាយតម្លៃ។

- នៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ថា អ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់ សូមស្នើសុំគ្រូរបស់ អ្នកឱ្យវាយតម្លៃអ្នក។ លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងតារាងវឌ្ឍន ភាព និងតារាងសមិទ្ធិផលរបស់អ្នក។
- អ្នកត្រូវមានសមត្ថភាពចំពោះម៉ូឌុលនេះជាមុន មុនពេលអ្នករៀនម៉ូឌុលបន្ទាប់។

ការទទួលស្គាល់ការសិក្សាដែលមានមុន (ទ.ស.ម.)

អ្នកប្រហែលជាមានចំណេះដឹង និងជំនាញមួយចំនួន ឬច្រើនមាននៅក្នុងសៀវភៅសម្ភារសិក្សាផ្អែកលើ សមត្ថភាពនេះនេះ ពីព្រោះអ្នក៖

- បានធ្វើការមួយរយៈ
- បានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងវិស័យនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកអាចបង្ហាញដល់គ្រូរបស់អ្នកថាអ្នកមានសមត្ថភាព នៅលើជំនាញឬជំនាញជាក់លាក់ ណាមួយ សូមនិយាយជាមួយគ្រូអំពីការទទួលស្គាល់ការសិក្សាដែលមានពីមុន ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការប ណ្តុះបណ្តាលម្តងទៀតទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិ ឬវិញ្ញាបនប័ត្រសមត្ថភាពពីការបណ្តុះ បណ្តាលពីមុន សូមបង្ហាញវាទៅ គ្រូរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើជំនាញដែលអ្នកទទួលបាននៅមានសុពលភាព និងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកនៃសមត្ថភាព វា អាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃភស្តុតាងដែលអ្នកអាចបង្ហាញសម្រាប់ ទ.ស.ម.។ អ្នកអាចនឹងមិនប្រាកដអំពីសុពល ភាពទៅលើជំនាញរបស់អ្នក សូមពិភាក្សារឿងនេះជាមួយគ្រូរបស់អ្នក។

នៅចុងបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះ គឺជាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រូ។ ប្រើកំណត់ត្រានេះដើម្បីកត់ត្រាកាល បរិច្ឆេទសំខាន់ៗ ការងារដែលបានអនុវត្ត និងព្រឹត្តិការណ៍នៅកន្លែងធ្វើការផ្សេងទៀត ដែលនឹងជួយអ្នកក្នុង ការផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមដល់គ្រូ ឬអ្នកវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ កំណត់ត្រានៃសមិទ្ធិផលនេះក៏ត្រូវ បានផ្តល់ជូនសម្រាប់គ្រូបង្វឹករបស់អ្នក នៅពេលអ្នកបញ្ចប់ម៉ូឌុល។.

ខានិនាម៉ឺន់លេខខិត

ផ្លែកសមត្ថភាព ៖ ត្រូតពិសិត្យលើអារបកស្រាយដំលូរបច្ចេកខេស បកស្រាយប្តច់

និ១មនុស្រាយអារុឌលេខា

ទំណទទើចម៉ូឌុល៖ ៖ អាអ្វត្តឥពិសិត្យលើអារមត្សសយង់លួរបច្ចេកខេស មអាស្រាយ

ម្តទំ និទមឥស្រាយការគណនា

ភារពិពណ៌នាម៉ូឌុស៖ ៖ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើចំណេះដឹង ជំនាញ និងឥរិយាបថដែលត្រូវការ

សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យលើការបកស្រាយគំនូរបច្ចេកទេស បកស្រាយប្លង់ និង

បកស្រាយការគណនា។

ទេះៈពេលសិទ្ធកុ៖ ៖ ៣០ ម៉ោង

សខ្វេមពីលផ្លួនលសិត្យា (ល.ស)៖

ក្រោយពីបានបញ្ចប់ម៉ូឌុលនេះ សិស្ស ឬសិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

ល.ស០១៖ វិភាគលើសញ្ញាសម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា និងទិន្នន័យ

ល.ស០២៖ បកស្រាយលើគំនូរបច្ចេកទេសនិងប្លង់

ល.ស០៣៖ អនុម័តលើគំនូរបច្ចេកទេសនិងប្លង់

ល.ស0១ ៖ ទិនាឝលើសញ្ញាសម្គាល់ សិមិត្តសញ្ញា សិទឆិស្តន័យ

ក្រោយពីបានបញ្ចប់នូវលទ្ធផលសិក្សានេះ សិស្ស ឫសិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

- ស្គាល់សញ្ញាសម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា និងទិន្នន័យតាមលក្ខណការងារនីមយួៗ
- កំណត់សញ្ញាសម្គាល់ និមិត្តសញ្ញានិងទិន្នន័យតាមលក្ខណការងារនីមយួ
- វាយតម្លៃលើភាពចាំបាច់របស់សញ្ញាសម្គាល់និងនិមិត្តសញ្ញាក្នុងពេលព្រាងគំនូរបច្ចេកទេស

សន្លឹកព័ត៌មាន ៥.១១.១-១៖ ទិតាកលើសញ្ញាសម្គាល់ សិទិត្តសញ្ញា សិចនិស្តន័យ ១.១ ទិតាកលើសញ្ញាសម្គាល់ សិទិត្តសញ្ញា សិចនិស្តន័យ

ការវិភាគលើសញ្ញាសម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា និងទិន្នន័យមានទំនាក់ទំនងនឹងសេចក្តីព្រាងបំផុត។ សំនួ៖សំខាន់ៗ៖

- ១. ហេតុអ្វីបានជាការព្រាងប្លង់ចាត់ទុកជាភាសាសកល?
- ២. ហេតុអ្វីបានជាការស្គាល់ទម្រង់់បន្ទាត់(alphabet of lines)មានសារសំខាន់?

តារព្រាទខ្ពខ់ទាត់ផុតទាតាសាសតល

សេចក្តីព្រាងត្រូវគេស្គាល់ថាជា"ភាសាក្នុងឧស្សាហកម្ម"និង"ភាសាសកល"។

- វិស័យឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់ភា់សាសម្គាល់សុក្រឹតភាពដោយសារគំនូរត្រូវប្រើប្រាស់ឡើងដើម្បី ទាក់ទងព័ត៌មានរបស់អ្នករចនានិងអ្នកផលិតផលិតផល
- និមិត្តសញ្ញា(បន្ទាត់និងរូបភាព)ដែលមានអត្ថន័យជាក់លាក់ត្រូវយកមកប្រើប្រាស់
- និមិត្តសញ្ញាបង្ហាញយ៉ាងសុក្រឹតនូវទម្រង់ ទំហំ សម្ភារៈ ការដុសខាត់ផ្ទៃចុងក្រោយ និងការផលិតឬការ ដំឡើងផលិតផល




សេចគ្គីខែសំពីន្យុទុខ់មឆ្លាត់

និមិត្តសញ្ញារបស់បន្ទាត់ប្រើក្នុងគំនូរបច្ចេកទេសជានិច្ចកាលគេហៅថា **ទម្រង់បន្ទាត់**(Alphabet of Lines). ការប្រើប្រាស់ទម្រង់បន្ទាត់ជួយឱ្យវិស្វករ/អ្នករចនាអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់និងយ៉ាងសុក្រឹតពីទម្រង់នៃ ផលិតផលដែលចង់ផលិត។ លក្ខណៈពិសេសនៃបន្ទាត់ផ្លាស់ប្តូរមិនត្រឹមតែកម្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេតែរហូតដល់ របៀបប្រើជាតំណាងក្នុងគំនូរបច្ចេកទេស។


• គ្រប់បន្ទាត់តែងមាន**ទម្រង់**និង**ទំងន់**ច្បាស់លាស់

- ស្តង់ដាទំងន់<u>បន្ទាត់ក្រាស់</u>គឺ០.៦មម ស្នូលខ្មៅដៃរឹងនិងពណ៌ខ្មៅ(ស្នូល រ.ខ.)
- ស្តង់ដាទំងន់**បន្ទាត់ស្តើង**គឺ០.៦មម ស្ន^ល រ.ខ.
- ស្តង់ដាទំងន់**បន្ទាត់សម្រាប់សាងសង់**គឺ០.៥មម ស្នល រ.ខ.



បន្ទាត់ដឹត / បន្ទាត់វត្ថុ (Object Line)


- បន្ទាត់ពណ៌ខ្មៅ បន្ទាត់ដិតក្រាស់
- គេប្រើវាពេលគូសទម្រង់ក្រៅរបស់វត្ថ
- ប្រើសម្រាប់កំណត់ទម្រង់វត្ថុដែលអាចមើលពីទិសណាមួយ



បង្ហាត់ដាច់ៗ (Hidden Line)


• បន្ទាត់ដិតស្រាល បន្ទាត់តូចៗ បន្ទាត់ខ្លីៗ បន្ទាត់ដាច់ៗ

- បន្ទាត់មានទំងន់មធ្យមដែលគេប្រើសម្រាប់បង្ហាញជ្រុងវត្ថុដែលភ្នែកមើលមិនឃើញ
- គេប្រើបន្ទាត់នេះដើម្បីបង្ហាញចំនុចប្រសព្វរវាងប្លង់ពីរនិង់ទម្រង់ផ្សេងៗទៀតរបស់វត្ថុដែលមើលមិន ឃើញ




បន្ទាត់ចំអ័ក្ស (Center Line)

- វាជាបន្ទាត់ស្ដើងដាច់ៗ ហើយគេប្រើវាដើម្បីសំគាល់អ័ក្សស៊ីមេទ្រីរបស់វត្ថុឬរបស់អ្វីមួយ របស់រង្វង់ និង
 របស់គន្លង់ចលនា
- វាជាបន្ទាត់ដែលដិតស្រាលនិងកម្រាស់ស្ដើងជាខ្លាំងក្នុងគំនូរ។ បន្ទាត់នេះសំគាត់ដោយមានអង្កត់វែង និងអង្កត់ខ្លីត្លាស់គ្នាពីមួយទៅមួយ




បន្ទាត់សម្រាប់ទំហំ (Dimension Line)

គេប្រើវាសម្រាប់បញ្ជាក់ទំហំរបស់វត្ថុ។ វាជាបន្ទាត់ដិតស្រាលនិងដាច់មានចន្លោះចំកណ្ដាលសម្រាប់ដាក់តំលៃ ទំហំ។ វាមានបី(៣)ផ្នែកដូចជា ក្បាលព្រួញ បន្ទាត់ដិតស្រាល និងលេខនៃតំលៃវាស់




បន្ទាត់ចេញក្រៅ (Extension Line)

- វាជាបន្ទាត់ជាប់និងបន្តចេញក្រៅពីបន្ទាត់សម្រាប់ទំហំ
- វាជាបន្ទាត់ដិតក្រាស់ជាងបន្ទាត់ចំអ័ក្សនិងមានប្រវែងអង្កត់ស្មើគ្នាប្រហែលជា៧ មម ទៅ ៤ សមនិង ចន្លោះប្រមាណ១ទៅ២ មម




បន្ទាត់សំតាល់ (Reference Line)

វាជាបន្ទាត់មានរាងកោងមិនជាក់លាក់និងកម្រាស់ស្ដើងៗ




បន្ទាត់បង្ហាញ (Leader Line)

- វាជាបន្ទាត់ស្ដើង មានរបត់ និងមានក្បាលព្រួញនៅចុងម្ខាង។ បន្ទាត់នេះជាធម្មតាផ្គុំដោយបន្ទាត់ដេក ខ្លីមួយនិងបន្ទាត់ទ្រេតមួយតាមមុំដែលងាយស្រួលមើល
- គេប្រើបន្ទាត់នេះដើម្បីបង្ហាញពីតម្លៃទំហំនិងឈ្មោះនៃផ្នែករបស់វត្ថ




បន្ទាត់់បំបែក (Break Line)

វាជាបន្ទាត់ក្រាស់មធ្យម ហើយគេប្រើវាដើម្បីសម្គាល់ការបំបែកវត្ថុពេលដែលវត្ថុនោះមានប្រវែងខ្លាំងពេលពេល គូរលើក្រដាសគំនូរ




បន្ទាត់កាត់ប្លង់ (Cutting-Plane Line)

- វាជាបន្ទាត់ក្រាស់ដាច់ៗគូសកាត់វត្ថុដើម្បីបង្ហាញពំនុះកាត់។ ក្បាលព្រួញបង្ហាញពីទិសដៅភ្នែកមើល សំដៅទៅ
- គេប្រើពំនុះកាត់ដើម្បីបរិយាយពីលក្ខណៈខាងក្នុងរបស់វត្ថុ




ច្ចក្រត់ដែនគំនូវ (Border Line) វាជាបន្ទាត់ដិតក្រាស់ឬខ្មៅខ្លាំងជាងគេក្នុងគំនូវ។ បន្ទាត់នេះព័ទ្ធជុំវិញគំនូវហើយមានរាងចតុកោណកែង



បន្ទាត់ដានវត្ថ (Phantom Line)


វាជាបន្ទាត់ស្ដើងនិងមានអង្កត់វែងជាមួយអង្កត់ខ្លីចន្លោះពីមួយទៅមួយ។ ការប្រើបន្ទាតដានវត្ថុនេះមានគោល បំណងបីក្នុងគំនូរ៖


- ១. បង្ហាញ់ទីតាំងផ្សេងទៀតពេលវត្ថុមានចលនា
- ២. បង្ហាញទំនាក់ទំនងផ្នែកផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ចូលគ្នាបាន
- ៣. បង្ហាញពីទម្រង់លម្អិតដដែលៗ



បន្ទាត់សម្គាល់សាច់វត្ថុ (Section Line)

វាជាបន្ទាត់ស្ដើងហើយជាធម្មតាគេគូសវាទ្រេតតាមមុំ៤៥ដឺក្រេ។ បន្ទាត់នេះប្រើបង្ហាញពីសាច់វត្ថុតាមពំនុះកា ត់។





ស្វ័យទាយតម្លៃ ៥.១១.១-១

- ១. តើហេតុអ្វីបានជាការព្រាងប្លង់គេចាត់ទុកជាភាសាសកល?
- ២. តើហេតុអ្វីបានជាការស្គាល់ពីទម្រង់បន្ទាត់មានសារសំខាន់ខ្លាំង?

ខម្លើយអំរូ ៥.១១.១-១

- 9. ទោះបីជាមនុស្សលើលោកមានភាសាខុសៗគ្នាតែភាសាគំនូរ(និមិត្តសញ្ញានិងប្រភេទបន្ទាត់)នៅតែជា របស់ទូទៅដែលមនុស្សទាំងអស់ប្រើប្រាស់វា។
- ២. សាសេំខាន់នៃការស្គាល់ទម្រង់បន្ទាត់
- គេប្រើក្នុងទម្រង់បន្ទាត់ដើម្បីអធិប្បាយលើទម្រង់ ទំហំ ផ្ទៃមើលមិនឃើញ ការលម្អិតផ្នែកខាងក្នុង និងកំណត់ដានវត្ថុ។
 - គ្រប់ទម្រង់បន្ទាត់ប្រាប់ពីអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នារបស់គំនូរ។

ល.ស០២ ៖ មគស្រាយលើគំនុះមឡេកនេសតិទម្ងខ់


ក្រោយពីបានបញ្ចប់នូវលទ្ធផលសិក្សានេះ សិស្ស ឬសិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

- កំណត់បាននូវគំនូសខុសៗគ្នានៃគំនូរបច្ចេកទេស
- គូសនិងគូសព្រាងវត្ថុតាមការកំណត់ចំពោះការងារនីមយួៗឱ្យតម្លៃលើសារសំខាន់គំនូរក្នុងសេចក្តីគម្រោង

សត្ថិតព័ត៌មាន ៥.១១.២-១៖ មកស្រាយលើកំនុះមច្ចេកនេសតិចម្លួច ១.២ មកស្រាយលើកំនុះមច្ចេកនេសតិចម្លួច

ង់ឆ្លូស

- គំនូសជាផ្នែកមួយនៃព័ត៌មានរបស់ផលិតផលដែលផ្តល់ដោយអ្នករចនាទៅឱ្យក្រុមអ្នកផលិតដើម្បី ជួយបង្កើតគម្រោង
- ព័ត៌មានរបស់ផលិតផលមានពីរ(២)ប្រភេទ៖ <u>គំនូសនិងគំនូរសំរាប់ផលិត</u>។ គំនូសផ្តល់ឱ្យនូវរូបភាព និងព័ត៌មានពីទំហំ។



គំនុរុមនាពតាមនិដ្ឋ**នា**ព


គំនូររូបភាពតាមទិដ្ឋភាពជាការមើលវត្ថុ(រូបភាពពិតឬរូបភាពស្រមើស្រមៃ)ដោយអ្នកពិនិត្យលើវត្ថុនោះតាម ទិសដៅជ្រើសរើស ឬតាមទិដ្ឋភាពណាមួយ។ វាជាការបង្ហាញពីទម្រង់វត្ថុក្នុងអ័ក្សទាំងបី(3 Dimensions) មានទាំងកម្ពស់ បណ្ដោយ និងជម្រៅ។

គំនូររូបភាពតាមទិដ្ឋភាពមានបី(៣)ប្រភេទ៖

- ១. រូបភាពស្ដួចទៅក្រោយ
- ២. រូបភាពស្របតាមទិសមើល
- ៣. រូបភាពក្នុងអ័ក្សទាំងបី(៣)

រូបតាពស្តូចទៅក្រោយ (Perspective Drawing)


រូបភាពពិតនៃគំនូររូបភាពតាមទិដ្ឋភាពគឺវត្ថុត្រូវបង្ហាញតូចទៅៗពេលដែលមើលឆ្ងាយទៅៗ។



LEVEL 5 MODULE 11 SUPERVISE INTERPRETATION OF TECHNICAL DRAWINGS, PLANS AND MATHEMATIC CALCULATIONS 15


រូបតាពស្របតាមទិសមើល (Oblique Drawing)

- វាជាគំនូររូបភាពតាមទិដ្ឋភាពដែលផ្ទៃម្ខាងនៃវត្ថុស្របទៅនឹងប្លង់ចំណោល
- ពង្រាងគំនូររូបភាពតាមទិដ្ឋភាពផ្ដោតលើផ្ទៃខាងមុខរបស់វត្ថុឬជ្រុងមុខរបស់វត្ថុ



រូបតាពក្នុងអ័ក្សទាំងថី(៣) (Isometric Drawing)

- វាជាគំនូររូបភាពតាមទិដ្ឋភាពដែលគេគូរមានទំហំស្មើៗគ្នា
- គំនូរតាមអ័ក្សទាំងបី(បណ្ដោយ កម្ពស់ និងជម្រៅ)




រូបភាព រូបភាពក្នុងអ័ក្សទាំងបី(៣)

ទិនីដូសព្រៀទម្រង់ខំតាមអ័ត្សនាំ១៣


១. គូសអ័ក្សឈរ




២. គូសអ័ក្សខាងឆ្វេងនិងអ័ក្សខាងស្ដាំ




៣. កំណត់ប្រវែងបណ្ដោយ ប្រវែងទទឹង និងកម្ពស់របស់ប្រអប់តាមបណ្ដោយអ័ក្សទាំងបី




៤. គូសតាមអ័ក្សឆ្វេងនិងអ័ក្សស្តាំនិងកំណត់កម្ពស់ប្រអប់តាមអ័ក្សឈរ



៥. គូសបន្ទាត់ចំណោលស្របតាមអ័ក្សឆ្វេងនិងអ័ក្សស្ដាំ




៦. ដាក់ស្លាកសម្គាល់ប្រអប់ដោយកំណត់ផ្នែកខាងលើ ផ្នែកខាងមុខ និងប្លង់មើលពីស្តាំ



គំនូរមខ្ពុំរូម**គាព**


គំនូរបង្គុំរូបភាពផ្តល់នូវរូបភាពពេញលក្ខណៈរបស់គម្រោងនិងការបង្ហាញ។ វាបង្ហាញបញ្ជីរាយគ្រឿងផ្សំ ទាំងឡាយ បង្ហាញការរៀបចំជាលំដាប់លំដោយគ្រឿងផ្សំទាំងនោះ បង្ហាញគ្រឿងនីមយួៗភ្ជាប់គ្នាដូចម្តេច និង ទំហំសរុបរបស់វត្ថុ(មិនមែនទំហំគ្រឿងនីមយួៗទេ)។



LEVEL 5 MODULE 11 SUPERVISE INTERPRETATION OF TECHNICAL DRAWINGS, PLANS AND MATHEMATIC CALCULATIONS


ងុំខំលន្ទឹង

គំនូលេម្អិតផ្ដល់នូវការបរិយាយលម្អិតពីទម្រង់ធរណីមាត្ររបស់គ្រឿងផ្សំនីមយួៗដូចជា អគារ ស្ពាន រូងក្រោមដី ម៉ាស៊ីន រោងចក្រ។ល។ វាជាប្រភេទគំនូរប្លង់មានមាត្រដ្ឋានធំដែលបង្ហាញពីគំនូរលម្អិតរបស់គ្រឿង ផ្សំមួយៗ និងបង្ហាញពីគំនូរមិនសូវលម្អិតតាមការរៀបចំទូទៅ។




រិតតេសព្ទ និត្ត នេ**ង**


ប្រយោលលើប្លង់ដេកតំណាងឱ្យការប្ដូរប្លង់វត្ថុក្នុងប្លង់អ័ក្សទាំងបីទៅលើប្លង់ដេកឬប្លង់ឈរ។ វាមាន ទម្រង់តាមប្រយោលស្របគ្នាដែលបន្ទាត់ប្រយោលរបស់វត្ថុត្រូវកែងនឹងប្លង់ប្រយោល។ ការធ្វើប្រយោលលើប្ល ង់ដេកឫឈរនេះធ្វើឱ្យមើលឃើញលេចឡើងនូវផ្ទៃរបស់វត្ថុ។



ការប្រេប្រធ្វេប្រប្លង់ប្រយោល


- រូបភាពស្ដួចទៅក្រោយ៖ មើលទៅស្អាតពេលគូសដោយជាងគំនូរ
- រូបភាពតាមអ័ក្សទាំងបី រូបភាពស្របតាមទិសមើល និងរូបភាពពំនុះមើលផ្នែកផ្សេងៗ៖ វាផ្តល់ ព័ត៌មានសុក្រឹតពេលប្រើក្នុងរូបភាពបច្ចេកទេស
- រូបភាពតាមអ័ក្សទាំងបី៖ វ៉ាបង្ហាញទំហំសុក្រឹតប៉ុន្តែខុសមុំ
- រូបភាពស្របតាមទិសមើល៖ វាផ្តល់ទំហំពិតប្រាកដតែជ្រុងមួយប៉ុណ្ណោះ
- រូបភាពស្របតាមទិសមើល(មើលតាមប្លង់ផ្សេងៗគ្នា)៖ វាជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់គំនូរ បច្ចេកទេស








Orthographic (multi-view) ទីនីឌូសព្រៀខតាមរូមភាពដែលគេផ្ដល់ឱ្យ


- ១. សិក្សាវត្ថុដែលត្រូវគូរ (សូមមើលគំនូរអក្ខរក្រម)
- ២. គូរគំនូរព្រៀង
- ៣. ដាក់ចេញទិដ្ឋភាពខាងមុខ
- ៤. គូរទិដ្ឋភាពខាងលើ និងទិដ្ឋភាពចំហៀង
- ៥. បំពេញបន្ថែមដើម្បីបញ្ចប់គំនូរពេញលេញ
















វិមាត្រ

ដំណើរការនៃការដាក់ព័ត៌មានលើគំនូរ។ ច្បាប់នៅក្នុងវិមាត្រ


១. ជៀសវាងការដាក់វិមាត្រនៅលើផ្នែក (ផ្នែកខាងក្នុងនៃទិដ្ឋភាព)




២. ជៀសវាងការកំណត់វិមាត្រដើម្បីលាក់លក្ខណៈពិសេស




៣. ត្រូវដាក់វិមាត្រនៅកន្លែងដែលបង្ហាញរូបរាងលក្ខណៈក្នុងទិដ្ឋភាពច្បាស់បំផុត




៤. ប្រហោងវិមាត្រតែងតែដាក់នៅក្នុងរង្វង់ដែលមានទិដ្ឋភាពរាង $oldsymbol{\Phi}$ ។ បញ្ជាក់លក្ខណៈពិសេស (ប្រភេទ ប្រហោង) ដោយមានកំណត់ចំណាំ។




៥. វិមាត្រជ្រុងមូល និងលក្ខណៈពិសេសធ្នុជាកាំដែលពួកវាលេចឡើងក្នុងទិដ្ឋភាពមូលរបស់ពួកគេ។



៦. ប្រសិនបើតម្លៃដូចគ្នាត្រូវបានធ្វើម្តងហើយម្តងទៀតជាច្រើនដង បន្ទាប់មកប្រើកំណត់ចំណាំទូទៅសម្រាប់ លក្ខណៈពិសេស។ (ផ្ទៃតែមជុំវិញទាំងអស់គឺ .125R)




៧. វិមាត្រស៊ីឡាំងក្នុងទិដ្ឋភាពចតុកោណកែងជាមួយនិមិត្តសញ្ញាអង្កត់ផ្ចិត $\ldots oldsymbol{\Phi}$ ។




GOOD PRACTICE

៤. ដាក់ជួរទីមួយនៃកម្ពស់វិមាត្រទាំង៣ (១០ មម) ឆ្ងាយពីគែមនៃផ្នែក។




Additional stacks of dimensions can be a minimum of two text heights (1/4 "or 6 mm) away from each other


៩. រក្សាវិមាត្ររវាងទិដ្ឋភាពនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន។



១០. ពង្រីកបន្ទាត់បន្ថែមអាចឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមក និងលើបន្ទាត់ផ្សេងទៀតនៅលើផ្នែក ប៉ុន្តែ**បន្ទាត់វិមា** ត្រ**មិនគួរត្រូវបានឆ្លងកាត់ឡើយ។** (ការណែនាំបន្ទាត់គ្មាន"ក្បាលព្រួញ" អាចឆ្លងកាត់បន្ទាត់មាន "ក្បាល ព្រួញ")



- ១១. វិមាត្ររួមគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យជានិច្ច។ វាគួរតែត្រូវបានដាក់នៅខាងក្រៅទំហំតូចជាង ហើយនៅឆ្ងាយ បំផុតពីផ្នែក។
- ១២. កុំគូសវិមាត្រត្រួតទ្វេដង និងជៀសវាងការប្រើវិមាត្រដែលមិនចាំបាច់។



ស្វ័យទាយងម្លៃ ៥.១១.២-១

- ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីការងារគំនូរនៅក្នុងគំនូរបច្ចេកទេស?
 តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងគំនូរដំឡើង និងគំនូរលម្អិត?

දෙක්. දෙන් දූස් සම්මූූම

១. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីគំនូរការងារនៅក្នុងគំនូរបច្ចេកទេស

គំនូរការងារគឺជាផ្នែកមួយនៃព័ត៌មានផលិតកម្មដែលផ្តល់ដោយអ្នករចនាដល់ក្រុមសាងសង់ដើម្បី ជួយសាងសង់គម្រោង។ ព័ត៌មានផលិតកម្មមានពីរប្រភេទ៖ គំនូរការងារ និងគំនូរសំណង់។ គំនូរការងារផ្តល់ ព័ត៌មានក្រាហ្វិក និងវិមាត្រ។

២. ភាពខុសគ្នារវាងគំនូរការជួបប្រជុំគ្នា និងគំនូរលម្អិត ការគូរគំនូរ

គំនូរដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពរូបភាពធំនៃគម្រោងដែលបានបញ្ចប់ និងបង្ហាញ៖ បញ្ជីនៃផ្នែក ឬសមាស ធាតុទាំងអស់ ការរៀបចំទូទៅនៃសមាសធាតុទាំងនេះ របៀបដែលពួកគេត្រូវគ្នា និង។ វិមាត្ររួម - ប៉ុន្តែមិន ជាក់លាក់ទេ។

គំនូរលម្អិត

ផ្តល់ការពិពណ៌នាលម្អិតនៃទម្រង់ធរណីមាត្រនៃផ្នែកមួយនៃវត្ថុដូចជា អាគារ ស្ពាន ផ្លូវរូងក្រោមដី ម៉ាស៊ីន រោងចក្រជាដើម។ ពួកវាមានទំនោរទៅជាគំនូរខ្នាតធំដែលបង្ហាញផ្នែកលម្អិត ដែលអាចត្រូវបានរួម បញ្ចូលក្នុងលម្អិតតិចជាងនៅលើគំនូររៀបចំទូទៅ។

ល.ស០៣៖ អនុម័តលើគំនូរបច្ចេកនេស និទទួទ់

ក្រោយពីបានបញ្ចប់នូវលទ្ធផលសិក្សានេះ សិស្ស ឬសិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

- ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តគំនូរ និងផែនការ
- បង្កើតផែនការ និងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តជុំវិញវិសាលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ
- អនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញនៃការរចនា ឬគំនូរបច្ចេកទេស ការងារសហការ និងសវនកម្ម

សត្លឹកព័ត៌មាន ៥.១១.៣-១៖ អតុម័តលើគំនុះបច្ចេកនេស និចប្តខំ ៣.១ អតុម័តលើគំនុះបច្ចេកនេស និចប្តខំ សេចក្តីផ្តើម

សព្វថ្ងៃនេះ សម្រាប់គម្រោងឌីហ្សាញ និងការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធការងារ បច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យ គុណភាពដ៏សំខាន់បំផុតគឺការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តលើការចែកចាយ។ ការត្រួតពិនិត្យការរចនាអាចត្រូវ បានប្រើដើម្បីលុបបំបាត់ពិការភាពនៅមុនគម្រោង ក៏ដូចជាមុនពេលការដាក់ស្នើចុងក្រោយ ហើយដូច្នេះអាច ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពធានាគុណភាព (QA) ជាជាងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពមួយ។

ISO 9001:2015 – ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព – តម្រូវការមានចែងនៅក្នុង 'ជំពូកទី 8 - ប្រតិបត្តិការ' ការរំពឹងទុករបស់វាសម្រាប់ការពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ (ពិនិត្យ)។

ហេតុអ្វីត្រូវពិនិត្យ និងអនុម័ត?

វាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកឌីហ្សាញ និងអតិថិជនដើម្បីដឹងថាតម្រូវការក្នុងកិច្ចសន្យាត្រូវ បានសម្រេច ក៏ដូចជាតម្រូវការ ISO 9001 ប្រសិនបើអ្នករចនាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមស្ដង់ដារនោះ។ ក្នុងន័យ នេះ ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តគឺជាឧបករណ៍ដែលប្រើដោយអ្នករចនាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ ការងារមិនគ្រប់គ្រាន់។ វាក៏ជាបច្ចេកទេសដែលរំពឹងទុកដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ (PI) របស់ខ្លួន ដែលចង់កំណត់ការប៉ះពាល់របស់ពួកគេ។ ការត្រួតពិនិត្យចាំបាច់ត្រូវរៀបចំផែនការដើម្បីធានាថាវាមានភាព ទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសលើគ្រោងការណ៍ស្មុគស្មាញ។

ផែនការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័ត

ការត្រួតពិនិត្យការប្រគល់ជូនអាចជាដំណើរការដដែលៗ ទាំងក្នុងវិន័យមួយ ឬឆ្លងកាត់វិន័យច្រើន ជាងមួយ អំឡុងពេលអភិវឌ្ឍគម្រោង ប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការគឺទាមទារនៅដំណាក់កាលសំខាន់ៗ។ ការធ្វើ ផែនការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងផែនការគុណភាព ឬផ្ទុយទៅវិញ ផែនការ ប្រតិបត្តិ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "វិសាលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ" វាមានបួនទិដ្ឋភាព៖

- ១. តើនៅពេលណាដែលត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ?
- ២. តើត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យកម្រិតណា ?
- ៣. តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យ?
- ៤. របៀបដែលការត្រួតពិនិត្យគួរតែត្រូវបានអនុវត្ត។

តើនៅពេលណាដែលត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ?

កំណត់អត្តសញ្ញាណនៅអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណើរការរចនាគឺត្រូវបានទាមទារ 2. នៅ ការបង្កកការរចនា ដែលការរចនាត្រូវបានបញ្ឈប់ដើម្បីទទួលយកភាគហ៊ុន។ ការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការ ត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ទីប្រឹក្សារង់ចាំបាច់ត្រូវយកមកពិចារណា។ កិច្ចសន្យាគួរតែតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់ថា អ្នកទទួលការបន្តបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការងាររបស់ពួកគេបំពេញតាមតម្រូវការមុនពេលដាក់ស្នើ។

តើការត្រួតពិនិត្យកម្រិតណាដែលត្រូវការ?

កម្រិតនៃការត្រួតពិនិត្យឯកសារ គំនូរ ការគណនា និងគំរូជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការ

នីមួយៗក្នុងនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន។ សម្រាប់ការគណនា កម្រិតនៃការត្រួតពិនិត្យបញ្ចប់ការសិក្សាពី 'ការ ពិនិត្យដោយខ្លួនឯង រហូតដល់ការរៀបចំសម្រាប់ការវាយតម្លៃការគណនាការរចនាសំខាន់ៗ។ ការគូរ និង កម្រិតត្រួតពិនិត្យឯកសារអាចអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នា។

តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យ ?

វាត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងអ្នកអនុម័តមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់តួនាទីរបស់ពួកគេ។ វា ប្រហែលជាទម្រង់នៃម៉ាទ្រីសអាជ្ញាធរដែលបង្ហាញអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងអ្នកអនុម័តសម្រាប់វិន័យនីមួយៗ និង ប្រធានបទដែលពួកគេមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និង/ឬអនុម័ត។ ម៉ាទ្រីសអាចជាលទ្ធផលនៃដំណើរ ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុន។ វាគួរតែក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើផែនការគម្រោង 2. ត្រូវបានយោងនៅ ក្នុងផែនការគុណភាព។

តើការពិនិត្យត្រូវធ្វើឡើងដោយបៀបណា?

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិធីសាស្ត្រក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

អ្នកដែលរៀបចំការដឹកជញ្ជូនគួរតែពិនិត្យមើលការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជានិច្ចមុនពេលបញ្ជូនវា សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការអនុម័តដែលបានគ្រោងទុក។ គ្មានការចែកចាយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបញ្ចប់ ណាមួយគួរតែត្រូវបានចេញដោយមិនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតមួយ; នេះរួមបញ្ចូលទាំងការដាក់ស្នើ 'សេ ចក្តីព្រាងសម្រាប់មតិយោបល់' ។ អ្នកទទួល (អតិថិជន) មានបំណងចង់វិភាគ ហើយពិតជាអាចស្វែងរកការ ពឹងផ្អែកលើឯកសារ ឬគំនូរ ហើយនឹងមិនពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពជឿជាក់របស់វាសម្រាប់អ្នកឡើយ។ នៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃការធ្វើសវនកម្មរបស់អ្នកនិពន្ធ វាអាចកើតឡើងជាមួយនឹងឯកសារ 'សេចក្តីព្រាង សម្រាប់មតិយោបល់' ដែលការអត្ថាធិប្បាយតែមួយគត់របស់អតិថិជនគឺ 'ល្អណាស់ ចាត់ទុកឯកសារជាបញ្ហា ដំបូង' ក្នុងករណីនេះ បើគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេ នឹងមានឯកសារចេញដែលមិនមាន មិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយអ្នកបង្កើតរបស់វា។

ឯកសារ

"ឯកសារ" អាចរួមបញ្ចូល:

- របាយការណ៍
- ការបញ្ជាក់ នីតិវិធី ឯកសារទិន្នន័យ
- ឯកសារដេញថ្លៃ
- កំណត់ចំណាំបច្ចេកទេស
- សៀវភៅបញ្ជី
- មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
- បទបង្ហាញ
- ឬជាការពិត ការពិពណ៌នាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ គណនី ឬមតិដែលបានផ្តល់ឱ្យបន្ទាប់ពីការស៊ើប អង្កេត ឬការពិចារណា

គំនូវ - (2D)

ការត្រួតពិនិត្យជាមូលដ្ឋានគឺសម្រាប់ស្តង់ដារ ឧ. ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគំនូរទាំងអស់ត្រូវបានព្រាងនៅក្នុង គំរូដែលបានយល់ព្រមជាមួយអតិថិជន។ វិធីសាស្ត្រចំណារពន្យល់ពណ៌ត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដោយអ្នក ត្រួតពិនិត្យលើគំនូរចម្លងរឹង ឧ. ដូចតទៅ៖

ឧទាហរណ៍ចំណារពន្យល់ដែលមានកូដពណ៌៖	
ពណ៌លឿង	ត្រឹមត្រូវ
ពណ៌ក្រហម	មិនត្រឹមត្រូវ – ចេញក្រៅ ឬគូសរង្វង់ការងារមិនត្រឹម
	ត្រូវ និងមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួន
ពណ៌បៃតង	ការកែតម្រូវដែលធ្វើឡើងដោយព្រាង
ពណ៌ខៀវ	ការកែតម្រូវត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យ

ការគណនា

ការគណនាត្រូវបានរៀបចំ មិនត្រឹមតែដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នករចនានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការឌីហ្សាញ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកំណត់ត្រាអចិន្ត្រៃយ៍នៃការសម្រេចចិត្តឌីហ្សាញដែលបានធ្វើឡើង និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័ យដែលបានប្រើ ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតលទ្ធផលនៃការឌីហ្សាញ។ មានប្រភេទផ្សេងគ្នា (CAT) នៃ ការត្រួតពិនិត្យ៖

ប្រភេទនៃការត្រួតពិនិត្យការឌីហ្សាញ៖	
CATI	សម្រាប់ការឌីហ្សាញសាមញ្ញ - ដោយមនុស្សម្នាក់
	ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមឌីហ្សាញ;
CAT II	សម្រាប់ការឌីហ្សាញស្មុគ្រស្មាញ ឬពាក់ព័ន្ធបន្ថែម ទៀត - ដោយមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុម ហ៊ុនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការឌីហ្សាញ ឬពិគ្រោះយោបល់ លើវា;
CAT III	សម្រាប់ការឌីហ្សាញស្មុគ្រស្មាញ ឬច្នៃប្រឌិត - ដោយមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀត ឯក រាជ្យទាំងស្រុងពីអ្នកបង្កើត និងដោយមិនយោងទៅ លើការគណនារបស់ពួកគេ។

គំរូកុំព្យូទ័រ និងការធ្វើចំណោលតម្រូវការ

ជាទូទៅ អ្នកត្រួតពិនិត្យគំរូ ឬការធ្វើចំណោលតម្រូវការធ្វើការពិបារណាដូចគ្នាទៅនឹងការគណនា 2. ពិនិត្យទិន្នន័យបញ្ចូល និងលទ្ធផលលទ្ធផលពីគំរូ។ លើសពីនេះទៀតអ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវតែពេញចិត្តចំពោះ មុខងារដែលអាចទុកចិត្តបាននៃគំរូ។ ជាមូលដ្ឋានមានធាតុបីដែលការត្រួតពិនិត្យគឺចាំបាច់:

ការពិនិត្យមើលគំរូកុំព្យូទ័រ និងការធ្វើចំណោលតម្រូវ				
ការ៖				
ជំរុញផែនការគុណភាព	បង្កើតផែនការគុណភាពជាក់លាក់មួយ ដើម្បីរៀបចំ			
	វិធីសាស្ត្រជាផ្លូវការក្នុងការធ្វើគំរូ និងការត្រួតពិនិត្យ			
	រួមទាំងការរៀបចំផែនការ 'វិសាលភាពនៃការត្រួត			
	ពិនិត្យ' និងការតែងតាំងមនុស្សមានសមត្ថកិច្ច			
	សម្រាប់តួនាទី។			
ជំនួយពីដៃគូជាមុន	អន្តរាគមន៍ដំបូងត្រូវបានណែនាំក្នុងទម្រង់ជាជំនួយ			
	ពីមិត្តភ័ក្តិរវាងអ្នកបង្ហាញម៉ូដ និងសហការីដែលមាន			
	បទពិសោធន៍ ដែលអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការ			
	កំណត់ទិសដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គំរូ និងធ្វើ			
	ផែនការធានាគុណភាពរបស់វា។			
ពិនិត្យតាមផែនការ	បង្ហាញថាការត្រួតពិនិត្យកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយ			
	អនុលោមតាមផែនការគុណភាព ឧ. ការពិនិត្យមើល			
	កំណត់ត្រាត្រួតពិនិត្យ។			

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ

ការប្រើប្រាស់បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តគឺសមស្របបំផុតដែលអាចធ្វើម្តង ទៀតនៃការត្រួតពិនិត្យតាមវិន័យមានសារៈសំខាន់ និង/ឬកន្លែងដែលក្រុមមិនសូវមានបទពិសោធន៍ ដោយសារវាអាចផ្តល់នូវគំរូសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុង ការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការគិតកាន់តែទូលំទូលាយ ដោយមិនកំណត់ដោយបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនោះទេ។ ខាង ក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ។

	T											,						-
Product Name		Ronnoveni							-		Date							
Usage											Facto	ory						
Specification											Secti	on Na	me					
No. of Inspection	15	185							-		Data	Collec	tor					
Total Number		185									Group	p Nam	е					
Lot Number	_	1631									Rema	arks:_					_	_
Dimensions	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
40																		
38			Spect											Spect				
			-															
30																		L
21	5				Ç							,		1:	·			
20																		
11	5					×	xxx	×		×	××	×						
10				xxx		xxx	XXX	XXX	×	XX	XX	XXX	XXX					
			X	X	XX	XXX	XXX	XX	XXX	X	X	X	XX	XX		×		
		X	XXX	X	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	X	XX	XXX	XX	XX	X	× ×	×	×
TOTAL	Î	^	^	13	10	16		17	12	16	20	17	13	8		6		г

រូបភាពទី ១ - ឧទាហរណ៍នៃសន្លឹកពិនិត្យដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតការវិកាគស្ថិតិសាមញ្ញនៃលក្ខ ណៈផលិតផលឬពិការភាព

Project Name:	Project No:			
M/C Type:	Date:			
Customer Contact:	Tel. No:			
Contracts Engineer:	Commissionin	g Engineer:		
1. Document description		Document No (including is:		
Installation drawing				
Control panel circuit diagrams (if applicable)				
Control panel BOM (if applicable)				
2. Test equipment		Ident No:		
Record the ident numbers of test equipment	utilised			
3. Pre-commissioning checks - electrical			Tick box status O	
Control panel mains isolation device is switch	hed off.			
Emergency stop(s) are not pressed.				
Cover access plates in position (if applicable	9)			
MCB's are on, and screen selector switch is	off			
On Control panels, check the tightness of all	internal connec	tions		
Wash water supply is switched on				
Record the motor KW and FLA			KW	Α
Record the frost protection voltage (if applica-	able)			٧
Local motor isolators (if applicable) are switch	hed on.			
4. Pre-commissioning checks - mechanic	al		Tick box status O	
Confirm that the assembly is complete				

រូបភាពទី ២- ឧទាហរណ៍ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការស្តង់ដារ

Form Template Number:	UNCONTROLLED DOCUMENT
Inspection Record Number	ITP-XXXX-YYYY
Author:	
Date:	

Description of Check	√, × or n/a	Checked By	Date
Mechanical Installation Completed			
Any supports/brackets are level, firm and correctly fastened			
All fasteners are correct and tightened fully			
Stantions installed correctly with full socket penetration			
All stantion fixings fully secure			
All mid rails correctly installed and fully secured			
All mesh infill panels in place and fully secured			
All kick plates in place and fully secured	18	\$ E	
All top rails in place and fully secured			7
All rail connectors in place and secure			
Stairway alignment / clearence checks completed		28	
No sharp edges present	2	9 6	25
Surfaces are clean and free from debris			
Dimensional checks completed		\$ ×	

Additional Comments			

Details of any Defects Found			

"Mechanical installation completed and above inspection passed"							
Name Role Signature Date							

រូបភាពទី ៣ - បញ្ជីត្រួតពិនិត្យកិច្ចការអធិការកិច្ចសម្រាប់ការដំឡើងមេកានិចនៃ handrailing

ការអនុម័ត

ការអនុម័តមិនមែនជាការត្រួតពិនិត្យពេញលេញលើកទីពីរទេ។ អ្នកអនុម័តកំពុងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាព ទូទៅ និងបំពេញចិត្តខ្លួនឯងថាការត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានធ្វើឡើង។ នេះអាចត្រូវបានធ្វើ តាមវិធីជាច្រើន 2. អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យគំរូ ដោយផ្ដោតលើការពិនិត្យមើលលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃការចែកចាយ និង/ឬធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រភពឯកសារយោងដែលគេស្គាល់ ឬបទពិសោធន៍គម្រោងពីមុន។ ពិនិត្យឡើងវិញ (បច្ចេកទេស ឬការឌីហ្សាញ)

ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តគឺជាបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យគុណភាពជាចម្បង ពោលគឺប្រើនៅពេល ការផលិតទំនិញមានកម្រិតខ្ពស់ ចំណែកវិធីសាស្ត្រធានាគុណភាពដែលពាក់ព័ន្ធ ការត្រួតពិនិត្យអាចប្រើមុន នេះ ដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃទំនិញដែលអាចចែកចាយបាន។ ជាឧទាហរណ៍ ស៊េរីនៃការត្រួតពិនិ ត្យវិន័យតែមួយ (SDR) អាចនឹងនាំមុខការពិនិត្យឡើងវិញអន្តរវិន័យ (IDR) មុនពេលការបញ្ជូនចុងក្រោយ ជាមួយនឹងកម្រិតនៃការត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើឡើងនៅដំណាក់កាលនីមួយៗ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង 'ការធានាវឌ្ឍនភាព'

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជន និងដៃគូគម្រោងផ្សេងទៀតមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើង លើគម្រោងធំៗ។ អតិថិជន និងសូម្បីតែអ្នកម៉ៅការអាចឃើញអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមពីមុនក្នុងគម្រោង នេះ ដើម្បីកំណត់ទិសដៅរបស់វា ទាំងជាអ្នករួមចំណែក ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យ។

សវនកម្ម

នៅទីនេះ សវនកម្មគឺជាការពិនិត្យឡើងវិញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ហើយនៅលើគម្រោង មួយ គួរតែពិចារណាជានិច្ចថាតើការរៀបចំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័ត និងការពិនិត្យឡើងវិញត្រូវ បានគ្រោង និងអនុវត្ត។

ស្វ័យទាយដម្លៃ ៥.១១.៣-១

- ១. ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវពិនិត្យ និងអនុម័តគំនូរ និងផែនការ?
- ២. ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យគំនូរ ការងាសេហការ និងសវនកម្ម?

ខម្លើយងំរូ ៥.១១.៣-១

9. វាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់អ្នករចនា និងអតិថិជន ដើម្បីដឹងថាតម្រូវការក្នុងកិច្ចសន្យាត្រូវបាន សម្រេច ក៏ដូចជាតម្រូវការ ISO 9001 ប្រសិនបើអ្នករចនាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមស្ដង់ជារនោះ។ ក្នុងន័យនេះ ការ ត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តគឺជា ឧបករណ៍ដែលប្រើដោយអ្នករចនាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការងារមិន គ្រប់គ្រាន់។ វាក៏ជាបច្ចេកទេសដែលរំពឹងទុកដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ (PI) របស់ខ្លួន ដែលចង់ កំណត់ការប៉ះពាល់របស់ពួកគេ។

២. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យគំនូរ ការសហការគ្នា និងការធ្វើសវនកម្ម ការត្រួតពិនិត្យ

ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័តគឺជាបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យគុណភាពជាចម្បង ពោលគឺប្រើនៅពេល ការផលិតទំនិញមានកម្រិតខ្ពស់ ចំណែកវិធីសាស្ត្រធានាគុណភាពដែលពាក់ព័ន្ធ ការត្រួតពិនិត្យអាចប្រើមុន នេះ ដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃទំនិញដែលអាចចែកចាយបាន។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង 'ការធានាវឌ្ឍនភាព'

អតិថិជន និងអ្នកម៉ៅការអាចឃើញអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមពីមុនក្នុងគម្រោងនេះ ដើម្បីកំណត់ ទិសដៅរបស់វា ទាំងជាអ្នករួមចំណែក ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យ។

សវនកម្ម

នៅទីនេះ សវនកម្មគឺជាការពិនិត្យឡើងវិញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ហើយនៅលើគម្រោង មួយ គួរតែពិចារណាជានិច្ចថាតើការរៀបចំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័ត និងការពិនិត្យឡើងវិញត្រូវ បានគ្រោង និងអនុវត្ត។