
Robust Sliding Mode Control for Robot Manipulators

• [40 points] Theoretical Analysis

Проведём анализ системы и выведем уравнения для управления роботом в робастном режиме.



Получили уравнения для нашего контроллера:

$$\begin{cases} u = \widehat{M}V + \widehat{C}\dot{q} + \widehat{g} \\ V = V_n + V_s = \ddot{q}_d + \lambda\dot{\tilde{q}} + V_s \\ V_s = \rho\frac{s}{\|s\|}, \text{где}\,\rho = \frac{k\widehat{M}^{-1}}{\sigma_{max}}, k > \|w\| + \eta \\ s = \dot{\tilde{q}} + \lambda\tilde{q} \end{cases}$$

• [40 points] Implementation and Performance

1) Modify the UR5 robot model to include:

Была изменена модель манипулятора UR5 путём добавления в неё дэмпфирования в шарниры, колумбовского трения и дополнительной массы к эндефектору, где ни помехи в виде дэмпфирования и трения, ни дополнительная масса неизвестны.

Из-за добавления подобных эффектов, приблизив модель к реальному манипулятору, параметры M, C, g стали иметь некоторую неопределённость.

- 2) Implement both controllers:
- a) Basic inverse dynamics controller

Применим стандартное инверсное управление с ПД-регулятором, который имеет коэффициенты $K_p=100,\ K_d=20.$ Посмотрим на графиках, как будет отрабатывать манипулятор неопределённость в параметрах. Также можно обратиться к видео SID.mp4 (Simple Inverse Dynamic).




Рисунок 1 – График положений шарниров




Рисунок 2 – График ошибок положений шарниров




Рисунок 3 – График сигналов управления шарнирами

Как видно из графиков (особенно хорошо видно по графику ошибок), манипулятор не приходит в заданную позицию из-за наличия неопределённостей в параметрах.

б) Designed sliding mode controller

Применим манипулятору управление В скользящем режиме. отрабатывать Посмотрим графиках, на как будет манипулятор Также в параметрах. неопределённость онжом обратиться видео robust_with_chattering.mp4.




Рисунок 4 - График положений шарниров




Рисунок 5 - График ошибок положений шарниров




Рисунок 6 - График сигналов управления шарнирами

Как видно из графиков, манипулятор приходит в заданную позицию, но наблюдается сильный эффект Чаттеринга, заключающийся в быстром переключении знака сигналов управления. Такой эффект на реальных установках может сжечь двигатели за считанные секунды, поэтому его эффект нужно устранить.

• [20 points] Boundary Layer Implementation

Для устранения эффекта Чаттеринга можно использовать следующую модификацию:

$$V_{s} = \begin{cases} \rho \frac{s}{\|s\|} & \text{при } \|s\| > \varepsilon \\ \rho \frac{s}{\varepsilon} & \text{при } \|s\| \le \varepsilon \end{cases}$$

где ε — некоторый допуск, внутри которого должен оставаться сигнал управления.

Применим к манипулятору управление в скользящем режиме с устранением эффекта Чаттеринга. Посмотрим на графиках, как будет отрабатывать манипулятор неопределённость в параметрах и сглаживать

эффект Чаттеринга. Также можно обратиться к видео robust_without_chattering.mp4.




Рисунок 7 - График положений шарниров




Рисунок 8 - График ошибок положений шарниров




Рисунок 9 - График сигналов управления шарнирами

Как видно из графиков, манипулятор приходит в заданную позицию и сглаживает эффект Чаттеринга. Управление с данной модификацией можно применять без страха на реальных установках.