实验名称:中断和时钟

## 实验步骤:

- 1. 打开时钟使能信号,配置时钟
- 2. 打开中断使能信号,配置中断
- 3. 编写中断处理程序并做测试
- 4. 产生一个异常,分析

实验代码分析:

SysCtlClockSet(SYSCTL\_SYSDIV\_5|SYSCTL\_USE\_PLL|SYSCTL\_XTAL\_16MHZ|SYSCTL\_OSC\_MAIN);

该句代码用配置时钟,SYSCTL\_SYSDIV\_5 代表 5 分频,SYSCTL\_USE\_PLL 代表使用 400MHZ 的 PLL 振荡器做系统时钟的发生器,SYSCTL\_XTAL\_16MHZ 代表使用 16MHZ 的晶振作为驱动。

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_GPIOF);

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO\_PORTF\_BASE, GPIO\_PIN\_1|GPIO\_PIN\_2|GPIO\_PIN\_3); 这两句代码是打开 GPIO 使能信号,配置 led 输出引脚

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_TIMERO); TimerConfigure(TIMERO\_BASE, TIMER\_CFG\_PERIODIC) 打开 TIMERO 使能信号,配置 TIMERO 为 32 位周期性时钟

ui32Period = (SysCtlClockGet() / 10) / 2; TimerLoadSet(TIMERO\_BASE, TIMER\_A, ui32Period -1); 设置时钟中断,中断时间 40M/(40M/10/2)=0.05s

IntEnable(INT\_TIMEROA);允许 TIMEROA 连接一个中断处理

TimerIntEnable(TIMER0\_BASE, TIMER\_TIMA\_TIMEOUT);允许 TIMER0A 在 TIMEOUT 时产生一个中断。

IntMasterEnable();允许总中断

TimerEnable(TIMERO\_BASE, TIMER\_A); 允许 TIMEROA 中断。

void TimerOIntHandler(void)

TIMERO 中断处理程序

当中断发生时,改变 LED 灯的状态

## 异常产生和分析

当注释掉主函数中一行:

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_GPIOF);

时,debug 程序进板子,发现 led 灯并没有像正常的闪蓝灯,而是一直暗着,此时挂起程序发现,程序停在一个 FAULTISR 错误中断处理函数中,此处理函数有个 while(1)的死循环且拥有最高的 priority,所以程序一直停留在这。原因是程序禁用了 GPIO 的使能信号。