
(a)
Ajuste lineal (R^2 = 0,9988)
Medición
Medición con salida final saturada
Salida del INA (mV pico a pico)
0
100
200
300
400
500
0
50
100
150
200
250
Resistencia de carga (Ω)
(b)
Ajuste lineal (R^2 = 0,9988)
Medición
Medición con salida final saturada
Salida del detector (mV)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
0
50
100
150
200
250
Resistencia de carga (Ω)