
Joint 1
Joint 2
Joint 3
Joint 4
Joint 5
Joint 6
$x_{0,0}$
$x_{1,0}$
$x_{2,0}$
$x_{3,0}$
$x_{4,0}$
$x_{5,0}$
$x_{0,1}$
$x_{1,1}$
$x_{2,1}$
$x_{3,1}$
$x_{4,1}$
$x_{5,1}$
$x_{0,2}$
$x_{1,2}$
$x_{2,2}$
$x_{3,2}$
$x_{4,2}$
$x_{5,2}$
Φ^l
Φ^m
G.T.
Step