

Carnet d'entretien de l'immeuble

Copropriété Les Tisseurs • mise à jour du 15/07/2026

Caractéristiques

Construction	1898
Bâtiments	1 bâtiment sur caves, 4 étages
Ascenseur	Aucun
Chauffage collectif	Aucun
Ventilation	Naturelle

Contrats en cours

- Assurance multirisque immeuble, échéance annuelle au 31 décembre.
- Entretien des extincteurs, contrôle annuel en novembre.
- Nettoyage des parties communes, contrat renouvelé le 01/07/2026.

Historique des interventions

2018	Réfection partielle des réseaux d'eau en caves, 14 600 EUR
2021	Mise en peinture de la cage d'escalier, 18 900 EUR
2023	Contrôle et reprise de trois descentes d'eaux pluviales, 6 200 EUR
2024	Réparation provisoire du versant nord de toiture, 2 280 EUR
2025	Étude de réfection complète de toiture, 4 800 EUR
2026	Réfection complète votée, exécution prévue en mars 2027

Observation

Des traces d'humidité persistent dans deux caves. Une étude de ventilation a été décidée le 30/06/2026.

Contrôles périodiques

Extincteurs	Contrôle du 18/11/2025, prochaine visite novembre 2026
Éclairage de sécurité	Essai du 18/11/2025
Porte d'entrée	Réglage du ferme-porte le 04/02/2026
Colonnes d'eau	Recherche de fuite le 22/03/2026
Nettoyage des chéneaux	Intervention du 16/10/2025

Petites interventions

Remplacement d'ampoules, réglages de minuterie, reprise d'une poignée et débouchage ponctuel d'une évacuation en cour.

Sinistres et observations

Avril 2024	Infiltration sous toiture, versant nord
Février 2025	Nouvelle infiltration, même zone
Décembre 2025	Humidité relevée dans les caves nord
Mai 2026	Corrosion observée sur les appuis d'une poutre sous cour

Suivi

Les travaux de toiture et de renforcement ont été votés. L'étude de ventilation des caves reste à lancer.

La répétition des infiltrations est cohérente avec les procès-verbaux 2024 et 2025.