## Практична робота №3

- 1. Тема. Визначення параметрів електромагнітних полів та ефективності захисних екранів
- 2. Мета. За допомогою даних навчитися визначати величину електромагнітного випромінювання та рекомендувати необхідний захист
- 3. Завдання

## Варіант 3:

Дано:

$$H_{x}=1000rac{A}{M}$$
 $H_{x.e.}=20rac{A}{M}$ 
Знайти:

 $E_{x}-?$ 

Описати організаційні міри захисту від опромінювання.

4. Виконання роботи.

$$E_x = \frac{H_x}{H_{x.e.}}$$
  $E_x = \frac{1000}{20} = 50$ 

Згідно зі встановленою процедурою, захист людини від такого небезпечного впливу повинен здійснюється такими способами:

- зменшення випромінювання від джерела;
- екранування джерела випромінювання та робочого місця;
- встановлення санітарно-захисної зони;
- поглинання або зменшення утворення зарядів статичної електрики;
- усунення зарядів статичної електрики;
- підтримання оптимальної відносної вологості (не нижче 60 %), іонного складу повітря робочих приміщень
- застосування засобів індивідуального захисту.

**5. Висновок:** Я за допомогою даних навчився визначати електромагнітного випромінювання та рекомендувати необхідний захист

Виконав Щедровський		
Перевірив		
Група РПЗ 19 2/9	Підпис ,	Дата