

GIẤY ĐỀ NGHỊ
(V/v: Xin sửa chữa ty chân trụ xe xúc 01)

Kính gửi:

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Kế hoạch - Xây dựng cơ bản.

Căn cứ tình hình thực tế tại Nhà máy, hiện tại xe xúc 01 gặp sự cố hư hỏng cần sửa chữa, thay thế cụ thể như sau:

Hiện trạng xe xúc 01 đang vận hành xúc mủ tại khu vực sản xuất thì xảy ra sự cố hư hỏng rút chân ty liên tục, làm mất áp lực nâng hạ và rò rỉ dầu thủy lực tại khu vực ty chân chống sau. Sự cố xe xúc phải ngừng hoạt động ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế xác định nguyên nhân do lòng vỏ ty bị xước sâu bên trong. Vết xước làm rách sin phốt và hư hỏng piston chân ty, gây mất áp suất dầu khiến ty chân chống sau bị tuột liên tục trong quá trình làm việc.

Nay Nhà máy chế biến kính trình Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành và các phòng ban liên quan Công ty kiểm tra thực tế và xem xét sửa chữa như sau:

STT	Tên vật tư	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Ty chân trụ xe xúc X01	Bộ	01	Thay vỏ ty, piston chân ty, sin phốt)
TỔNG			01	

Kính trình đề nghị Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành, và các phòng ban liên quan xem xét giải quyết.

Trân trọng.

Phòng TC-KT

Phòng KH-XDCB

Nhà máy chế biến

Duyệt
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH