
Normalized Standard Error vs External Parameter w₀
Normalized Sigma (Std. Error / Internal Parameter)
1M
100k
10k
1000
100
10
1
1μ
0.001
1
1000
1M
w₀
Bending (tau_b)
Shear (tau_s)
Combined (tau_b+tau_s)