Dispersione della soglia sui canali dopo l'ottimizzazione (2° metodo, 250 ASIC di classe A)

