

Función Motor DC

Como cualquier motor eléctrico, el motor de corriente continua requiere un campo magnético cambiante, que cambia en función de la posición. El campo magnético es generado por un flujo de corriente en los devanados. Para que el campo magnético cambie en función de la posición, la dirección del flujo de corriente en los devanados debe cambiar. Para esto es necesario el llamado conmutador, que cambia la polaridad de la tensión aplicada a los devanados. Así, el conmutador se encarga de que se aplique a los devanados una tensión positiva o una tensión negativa. Por lo tanto, la dirección del flujo de corriente en el devanado también cambia y también lo hace el campo magnético. Por lo tanto, el conmutador puede considerarse como un inversor mecánico que convierte la corriente continua del motor en una corriente alterna para los devanados. Por ello, el conmutador también se denomina inversor mecánico de corriente.