O método de identificação de SMITH tem como objetivo extrair a G(s) que representa o comportamento do sistema de malha aberta através da análise de alguns parâmetros obtidos da curva de reação da planta conforme (1).

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-Ls} \tag{1}$$

Onde τ , L e K são determinados por (2), (3) e (4) respectivamente.

$$\tau = 1.5(t_{63.2} - t_{28.3}) \tag{2}$$

$$L = 1.5(t_{28.3} - \frac{t_{63}}{3}) \tag{3}$$

$$\tau = 1.5(t_{63.2} - t_{28.3})$$

$$L = 1.5(t_{28.3} - \frac{t_{63}}{3})$$

$$K = \frac{\Delta_y}{\Delta_u}$$
(2)

(3)

Os valores de $t_{63.2}$ e $t_{28.3}$ são determinados conforme o exemplo da figura 1 que representa a saída do sistema de malha aberta para uma entrada degrau.




Figura 1: Método de SMITH

Conforme apresentado na figura 1 os valores de $t_{63.2}$ e $t_{28.3}$ são respectivos aos valores de saída do sistema em malha aberta para uma entrada degrau nos pontos que correspondem a 63.2% e 28.3% do valor de estabilização da resposta do sistema.