

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PROJETO MALOCA DAS ICOISAS



MODELO DE DOCUMENTO DE PROGRESSO

NOME DA EQUIPE: Arkham

PARTICIPANTES: Arthur Correia De Oliveira Ramos, Leonardo Vinícius Lima Castro,

Lucas Gabriel Rocha Constancio

1. Informações do Projeto

• Nome do Projeto: Monitoramento de pacientes em situação de risco.

Responsável pelo Projeto: Leonardo Vinícius Lima Castro.

Data de Início: 11/04/2025

Data Prevista de Conclusão: 25/04/2025

Data do Relatório: 18/04/2025

2. Objetivo do Documento

Este documento visa relatar o progresso do projeto de IoT, identificando tarefas realizadas, marcos atingidos, obstáculos enfrentados e próximos passos.

3. Resumo

Visão geral do que foi realizado:


- Tarefas Concluídas:
 - Documentação: Kanban, GitHub, Documento de requisitos funcionais, Big Picture.
 - Montagem do protótipo básico.
 - Código para o protótipo básico.
 - Conexão Firebase.
- Dificuldades Encontradas: Conexão Firebase, Usar os dois sensores em um ESP32, desenvolvimento do dashboard.
- Soluções Adotadas: Para os sensores vamos utilizar um resistor de 4k OHMS ou 2 ESP32.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PROJETO MALOCA DAS ICOISAS



Resultados e Testes:



 Próximos Passos: Modelagem 3D para o protótipo, finalizar o dashboard, conexão dashboard com o FireBase.

4. Atualização Técnica

- Configuração do Hardware: Tela OLED para visualização de dados, resistor de 4k ohm.
- Configuração do Software: Melhoria no código do ESP32 para suportar os dois sensores, Melhoria no código do Dashboard.
- Integração com Serviços de Nuvem: Configurações iniciais do Firebase.
- Testes Realizados: Testamos individualmente cada sensor, testamos eles juntos mas deu erro, e testes iniciais do dashboard.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PROJETO MALOCA DAS ICOISAS



5. Riscos e Soluções

Risco Identificado	Impacto	Ações de Mitigação
Alta sensibilidade dos sensores.	Alto	Proteção dos sensores e uma conexão física estável.
Falta de espaço no protótipo 3D	Médio	Organizar a montagem do protótipo.

6. Observações Gerais

O processo de calibrar e testar os sensores foi de certa dificuldade, exibir os dados lidos pelos sensores e exibir no dashboard também foi dificultoso.