Guia de instalação para Impressora Fiscal Daruma na porta USB

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

IMPORTANTE: Os procedimentos abaixo foram disponibilizados pelos fabricantes da impressora fiscal, sendo assim, qualquer dúvida ou outra situação em relação aos mesmos devem ser verificadas com o técnico autorizado de sua impressora fiscal.

Instalando o Driver USB – Serial Daruma STK (Daruma FS700, Daruma MACH 1, MACH 2)

Este procedimento aplica-se aos sistemas operacionais: Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows Vista e é compatível com as impressoras fiscais Daruma FS700, Daruma MACH 1 ou MACH 2.


A instalação do driver conversor USB - Serial se faz necessário, pois a impressora não possui uma USB nativa. O driver faz a emulação de uma porta serial.

Premissas:


- 1) Ter uma impressora com entrada USB;
- 2) Estar com o cabo USB em mãos;
- 3) Obter o aplicativo de instalação, verifique com o suporte técnico da impressora.

Procedimento


- **1)** Descompacte o arquivo. O instalador será descompactado, estará dentro da pasta "Driver_USB_Impressora_Daruma".
- 2) Conecte o cabo USB e execute o aplicativo "Driver_Daruma_S700", e clique em Avançar:




3) Irá aparecer a mensagem abaixo, certifique-se que o cabo está conectado e a impressora ligada e clique em **Avançar**:




4) Em seguida clique em Instalar e a instalação será feita, assim que estiver completa, clique em Concluir:




OBS: Caso apareça a mensagem abaixo, solicitando que reinicie o computador, clique em "Reiniciar Agora".




5) Para saber em qual porta ficou mapeada a sua USB convertida, acesse o Gerenciador de Dispositivos. Menu Iniciar do Windows -> Painel de Controle; Escolha "Sistema e Segurança"; Escolha a opção ao lado direito "Hardware e Sons" e logo após "**Gerenciador de Dispositivos**" ao lado esquerdo;




6) Localize a opção "Portas(COM e LPT)", a porta que você procura está com o nome "Serial Daruma". Clique duas vezes sobre ela. Em definições da porta altere a velocidade "Bits por segundo" para **115200**.



Nesta mesma tela, caso a porta seja diferente de COM1 clique em Avançadas... e altere o Número de Porta COM:



Após clicar em OK verifique que o número foi alterado, poderá então, acessar o Emissor de Cupom Fiscal:



Obs: Se ocorrer erro de comunicação, verifique se realizou todos os procedimentos acima corretamente e confira as configurações conforme Artigo 306 (/artigos/306).