Erro ao carregar a função: AssociarAssinatura

Enviar E-mail


Permalink Cliente

Permalink Revenda

Erro ao carregar a função: AssociarAssinatura - Ao associar assinatura para equipamentos Sweda

Sintomas

Ao efetuar a associação da assinatura SAT para equipamentos Sweda, ocorre a seguinte mensagem:



Causa

As dlls em uso pelo equipamento não são compatíveis para uso no sistema.


Solução

Atenção! O procedimento deste artigo é técnico, então caso surjam dificuldades, entre em contato com um técnico em informática e solicite auxílio!


Primeiramente, efetue o download das dlls **clicando aqui.** (https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compufour.com.br/downloads/SATDLL_v03.00.03_32bits.zip?


AWSAccessKeyId=AKIA36NECK4ORFDHBNXH&Expires=1990461383&Signature=qeq8pTAvISLiphsA%2B6SYzSR%2BoQ4%3D)

Após baixar, descompacte em algum local de sua preferência e copie todos os arquivos da pasta 32bits (Independente se seu windows tiver a estrutura x64, irá funcionar);




Após copiar, acesse o Computador - Windows;






Em seguida, abra a pasta - System32;



Clique com o botão direito na tela em algum local vazio e clique em Colar;




Retorne uma pasta clicando no botão **voltar** ou pressione a tecla backspace, localize a pasta **sysWOW64** e cole as **dlls** nessa pasta também;




Caso não tenha a pasta sysWOW64, ignore essa etapa.


Agora, retorne até a pasta onde descompactou as dlls e copie apenas a dll SATDLL.dll;




Localize o atalho do Clipp em sua área de trabalho e clique no botão Abrir Local do Arquivo;




Localize a pasta SAT;



Em seguida, abra a pasta Sweda;



Cole e substitua a dll no local;



Pronto! Em seguida poderá fazer novos testes!