

	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/05/2024
	Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02

1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto, produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A atividade realizada no processo de bobinar fios (precisão) contempla a realização da alimentação de fios nos maquinários (bobinadeiras de precisão) para mudança de embalagem no formato de bobinas de tamanhos definidos previamente com o desenho padronizado.

_		
3.	EXECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
	Bobinador;	 Coordenador/ Analista/ Encarregados
	 Ajudante de Bobinador. 	de produção;
		Coordenadora/ Supervisora / Analista /
		Inspetor de qualidade.
5.	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
	ENVOLVIDOS	INDIVIDUAL (EPI)
	 Carreta transportadora de bonecas; 	 Bota de seg. biq composite bidensidade;
	■ Carro transportador de rolos	Protetor auditivo plug/ concha;
	macerados;	Touca de prot. Marrom;
	 Estendedeiras. 	 Respirador descartável dobrável azul
		pff2;
		 Óculos de segurança incolor (uso geral).
7.	FERRAMENTAS UTILIZADAS	8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO
	■ Chave de Polca nº 30;	 Continuamente na produção.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias I	Flávio Smith Helio Meirelles	1 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/05/2024
	Emissão	27/03/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02

•	Tesoura de tecelão.	

9. DEFINIÇÕES

- Bobinadeira de Precisão: Máquina que tem a finalidade de trocar a embalagem dos fios no formato de carretel para formato de bobina de pesos e desenhos padronizados
- Retorno: Materiais que retornam ao processo para serem reaproveitados e transformados em material para consumo, como fios, borra, etc.

10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

- Bobinador/ Ajudante de bobinador: realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de carda descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho através da separação e destinação correta de retornos da área; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestão da produção: supervisionar a produção dos maquinários envolvidos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas pela qualidade e segurança, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;
- Qualidade: realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido, promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; identificar falhas no processo, realizar a escuta com os operadores e buscar alternativas para resolução e melhoria da qualidade do processo e produto;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	2 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	2 ue 12	Não duplicar




	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02

11. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

O processo de bobinar fios ocorre enquanto existir estoque intermediário de carretéis completos as retorcedeiras e Bobinadeiras (*Mackie Roll*). A atividade tem o objetivo de passar os fios dos carretéis para o formato de bobinas de peso e desenho padronizado, utilizando as máquinas chamadas de bobinadeiras de precisão. Com isto, os passos para a atividade são descritos a seguir.

1.1. Fluxograma da atividade:

O procedimento operacional da passagem de bonecas no amaciador é representado pelas atividades e instruções ilustradas no fluxograma a seguir.



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	3 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/05/2024
	Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02


1.2. Descrição da atividade.

Passo 1: Verificar com o encarregado as máquinas e seus respectivos artigos que irão ser produzidos;

Passo 2: Transportar carretel ou bobina do estoque intermediário e colocar no cesto da máquina;



Passo 3: Colocar tubete ou conical no eixo do maquinário;




Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	4 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	4 ue 12	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-050-02-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02

Passo 4: Deve-se travar o eixo da máquina corretamente;



Passo 5: Com o eixo travado, deve-se utilizar a chave de polca nº 30 para apertar a porca do eixo;




Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	5 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	5 de 12	Não duplicar



	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/05/2024
	Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02



Passo 6: Colocar o braço do eixo na máquina;




Passo 7: Passar fio no prato, tensores, carretilha e viajante;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	6 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	0 de 12	Não duplicar



	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02

Obs: O prato, tensores, carretilha e viajante fazem parte do "caminho do fio", que possuem a finalidade de garantir que a bobina produzida tenha a tensão adequada e o fio contido nela seja o mais limpo possível, ou seja, sem defeitos como bucha, ponto grosso e nós. Diante disso, é proibido realizar qualquer medida para burlar o sistema do "caminho do fio", estando sujeito a penalizações. Caso seja encontrado falhas, folgas ou quebras, contate o encarregado, mecânico ou qualidade.




Passo 8: Com a alavanca, posicionar a cabeça da máquina próxima ao eixo;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	7 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	7 ue 12	Não duplicar



	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/05/2024
	Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02



Passo 9: Ligar maquinário girando a chave para a direita, e pressionando a botoeira verde;



Passo 10: Formar bobinas de acordo com as especificações do artigo. Em caso de quebra de fio, é necessário desligar o maquinário e fazer a emenda. Deve-se utilizar o gabarito para verificar o tamanho das bobinas;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	8 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código Setor POP-EQ-050-02-2024 (Bobinar fios-precisão) Data Revisão Versão 17/07/2025





Passo 11: Com a bobina no tamanho/peso padrão, deve-se desligar o maquinário na botoeira vermelha;




Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	9 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/05/2024
(Pohinar fine procisão)	Data Revisão	17/07/2025
(Bobinar fios-precisão)	Versão	02

Passo 12: com a alavanca, deve-se posicionar a cabeça da máquina longe do eixo;



Passo 13: Travar o eixo da máquina com a trava de eixo;

Passo 14: Retirar o braço do eixo da máquina;




Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	10 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 12	Não duplicar




	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02

Passo 15: Com o eixo travado, deve-se utilizar a chave de polca nº 30 para folgar a polca do eixo;



Passo 16: Retirar bobina do eixo e carretel/bobina do cesto, pesá-los e colocar no estoque intermediário.



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	11 de 12	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	11 de 12	Não duplicar



	Código	POP-EQ-050-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/05/2024
(Bobinar fios-precisão)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	02

12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Anexo I: Classificação e origem das fibras nacionais e importadas.

13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã	Data	Responsável	Descrição da alteração	
0				
00	02/02/2024	Bárbara Lopes	Elaboração do procedimento	
		e Luan Queiroz		
01	04/02/2025	Flaviane Farias	Alterações no objetivo,	
			descrições e inclusão de novas	
			observações	
02	17/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do	
			documento	

Ciência da última versão:

Flaviane Farias	Bárbara Lopes	Douglas Neves
Gerente de Engenharia e Qualidade	Supervisora de Engenharia e Qualidade	Coordenador de Fiação
Assinatura	Assinatura	Assinatura
Companhia Têxtil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA – PA 152000463-0 CRQ – PA/AP 063000468	Companhia Têxtil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Qualidade CREA – PA: 1523121653	Companhia Têxtil de Castanhal Douglas Neves Silva Coordenador de Fiação

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso	
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	12 de 12	intracorporativo Não duplicar	
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	12 ue 12		