

	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

### 1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto, e produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

### 2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A atividade de fiação consiste na transformação de mechas de juta/malva em fios por meio da estiragem e torção, ocorridas nas máquinas da fiação, contemplando o transporte de latões de mechas aos filatórios, ajuste de mechas nas máquinas e formação dos carretéis e seu posterior transporte ao setor da bobinadeira.

3. EXECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
<ul><li>Fiandeiro;</li></ul>	<ul> <li>Coordenador/ Analista/ Encarregados</li> </ul>
<ul> <li>Ajudante de fiandeiro.</li> </ul>	de produção;
	<ul><li>Coordenadora/ Supervisora/ Analista/</li></ul>
	Inspetor de qualidade.
5. MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
<ul><li>Filatórios;</li></ul>	<ul> <li>Bota de seg. biq. Composite bidensidade;</li> </ul>
<ul> <li>Carro transportador de carretéis;</li> </ul>	<ul> <li>Protetor auditivo plug/ concha;</li> </ul>
<ul><li>Soprador;</li></ul>	<ul> <li>Respirador descartável dobrável azul</li> </ul>
<ul> <li>Carro transportador de latões.</li> </ul>	pff2;
	<ul><li>Luva de seg. poliamida;</li></ul>
	<ul> <li>Óculos de segurança incolor (uso geral).</li> </ul>

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	1 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

7. FERRAMENTAS UTILIZADAS	8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO
■ Agulha;	<ul> <li>Continuamente na produção.</li> </ul>
<ul><li>Faca de fiandeiro;</li></ul>	
<ul> <li>Carretel de fiandeiro;</li> </ul>	
<ul><li>Tesoura;</li></ul>	
■ Gancho	

### 9. DEFINIÇÕES

- Bancada de carretéis: conjunto de saída de carretéis provenientes de uma produção com quantidades e horários pré-estabelecidos;
- Estiragem: afinamento de massas de fibras, processo diretamente relacionado a diferença de velocidade aplicada entre os cilindros do maquinário, sendo aplicado também de forma gradual em cada etapa do fluxo de produção de fibras em fios;
- Torção: processo de giro da massa de fibras em torno do seu próprio eixo, com o intuito de promover a união da fibra, dificultando o deslize entre elas e com o objetivo de proporcionar resistência à tração do fio.

### 10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

- Fiandeiro/ Ajudante de fiandeiro: realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de fiação descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho através da separação e destinação correta de retornos da área; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestão da produção: supervisionar a produção dos maquinários envolvidos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas pela qualidade e segurança, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	2 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	2 de 36	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;

• Qualidade: realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido, promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; identificar falhas no processo, realizar a escuta com os operadores e buscar alternativas para resolução e melhoria da qualidade do processo e produto.

### 11.PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

A área da fiação é composta por 38 filatórios que são classificados da forma a seguir:




Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	3 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



# MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código Setor POP-EQ-048-03-2024 (Fiar fibras) Data Emissão Data Revisão Versão 17/07/2025



Abaixo são demonstradas as peças contidas em cada filatório, é muito importante conhecélas e saber identificá-las, para que a operação da máquina ocorra de forma adequada, evitando problemas mecânicos, de qualidade ou de segurança.



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	4 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
(Flai libras)	Versão	03

**Obs.:** Atenção na verificação dos componentes da máquina, garantindo o bom funcionamento dos rolos de pressão, não estando desgastados ou com folga, e o funcionamento do automático.

**Obs.:** Os filatórios são formados por carretéis de tamanhos diferenciados, podendo ser 4.1/4" e 4.3/4".




4.1/4 4.3/4

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias Gerente de Qualidade	Flávio Smith   Helio Meirelles Diretores Executivos	5 de 38	intracorporativo  Não duplicar
	Birotoroo Exocativoo		<u> </u>



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03



### 11.2. Descrição da atividade:

### 11.2.1. Transporte de latões e arremesso de mechas:

**Passo 1:** Para iniciar a operação nos filatórios, com auxílio de carrinho, os transportadores de latões realizam a movimentação de latões do estoque do 3º passador e levam até a parte de trás dos filatórios;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	6 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	0 de 30	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Figr fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03

**Obs.:** É necessário que seja seguida a rastreabilidade, garantindo que a data do lote do 3º passador e a data do lote do filatório estejam de acordo, e conforme com as informações do lote de lote.

**Obs.:** Atenção no ato do transporte para o seguimento das informações de título, mix e lote, é importante verificar as placas de identificação e garantir que o material segue o fluxo correto.




Passo 2: Em seguida, o fiandeiro deve identificar a ponta da mecha no latão e com as mãos, dobrar e enrolar a mecha;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	7 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	7 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	27/03/2024
(Figs fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03



**Obs.:** No momento de enrolar a mecha para realizar o arremesso, o fiandeiro não deverá fazer um nó na ponta da mecha, conforme imagem a seguir, pois no momento de inseri-la na fiandeira, pode-se ter dificuldade em desatar o nó, fazendo com que o operador retire a ponta da mecha, gerando desperdício de material.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	8 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	6 ue 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Figr fibres)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03



Passo 3: Logo após, arremessar a mecha no fio que passa acima dos filatórios;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	9 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	9 ue 30	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
/Figr fibrool	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03



Obs.: Um ponto de grande importância a ser ressaltado, se trata da organização dos latões de alimentação de mechas nos filatórios, já que estes devem possuir uma sequência lógica de organização, de forma a evitar entrelaçamento entre as mechas, ocasionando a quebra ou até mesmo o embuchamento na máquina, pois acarreta defeitos na formação do fio e paradas para ajustes.


**Obs.:** Os latões devem ser dispostos em três fileiras na horizontal, porém a sequência de alimentação de mechas deve ser feita na forma diagonal, sendo que no início da alimentação deve-se ter 1 ou 2 latões. A organização deve se dar em zigue zague, conforme demonstrado em imagem.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	10 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fior fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03






Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	11 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	11 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Figr fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03

### 11.2.2. Para máquinas com troca de material (ajuste total):

**Passo 1:** Caso seja feito o processo de colocação de mechas do zero na máquina, é necessário cumprir etapas como a abertura da placa do manchão, que é realizada puxando a maçaneta de pressão como mostrado na primeira imagem, destravando o arame de pressão que se encontra preso a ela e por fim, levantar a placa com as mãos;



**Passo 2:** Inserir a mecha entre o condutor de mecha vertical e a barra da calha e em seguida pela bossa (rolete), posicionando-as ao longo da placa do manchão, finalizando no condutor de mecha frontal;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	12 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	12 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	27/03/2024
(Figs fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03

**Obs.:** No posicionamento da mecha ao longo do manchão, há uma forma correta de ser colocado, nunca ultrapassar a linha do condutor de mecha frontal. Caso contrário, ocorrerá a quebra da mecha, gerando desperdício de material.







Forma Incorreta






Forma Incorreta = Desperdício de material

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	13 do 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	13 de 38	Não duplicar




	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	_ Data	27/03/2024
	Emissão	27700/2021
(Figr fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03

**Passo 3:** Após a colocação da mecha, fechar a placa do manchão com o auxílio da maçaneta, até o engate do gancho de pressão;



**Passo 4:** Com o ajuste da mecha, o fiandeiro necessita ligar a máquina, para isso, precisa se direcionar até a lateral ou parte de trás do filatório, identificar painel geral e acionar a chave que liga e desliga a máquina (1°) e alterar a chave geral de 0 (travado) para 1 (destravado) (2°);



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	14 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	14 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fior fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03

**Passo 5:** Posteriormente, o fiandeiro precisa girar o botão vermelho de parada de emergência (3º), destravando-o, depois pressionar o botão verde de ligar (4º);



**Passo 6:** Com as etapas anteriores concluídas, o fiandeiro deve ir até a parte da frente do filatório e localizar o controle de acionamento da máquina, nela temos a 2º etapa para ligarmos efetivamente a máquina de forma a conseguir visualizar o funcionamento de todo o filatório. Primeiramente, girar o botão de emergência de maneira que ele destrave, e apertar o botão de verde para fazer o acionamento do motor da máquina;


Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	15 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Figs fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03



**Passo 7:** Para que as canecas giratórias comecem a funcionar, a alavanca de engate precisa ser acionada, destravando-a na parte superior, conforme primeira imagem, e depois empurrando para baixo;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	16 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
(Flai libras)	Versão	03

**Passo 8:** Assim, as canecas giratórias onde se encontram os carretéis, estarão em pleno funcionamento;



**Passo 9:** Em seguida, para fazer o rabicho do carretel e a emenda do fio com a mecha, o fiandeiro precisa segurar firmemente o gorne, de forma que este pare de girar;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	17 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	17 ue 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
(Flai libras)	Versão	03

**Passo 10**: Com o gorne parado, executar a emenda da fiação, ou seja, unir a mecha que está sendo colocada no filatório com o carretel que está colocado nas canecas giratórias. Para isso, o fiandeiro deve estar com duas ferramentas fundamentais, a agulha e carretel;



Agulha de

Carretel de

**Passo 11**: Primeiramente, o fiandeiro deve puxar um pouco de fio do seu carretel que está amarrando em sua cintura;

Passo 12: Em seguida, inserir agulha na guia e engatar fio na ponta da agulha (gancho);


Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	18 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 30	Não duplicar




	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fior fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03









**Passo 13**: Retirar a agulha da guia, sempre deixando um pedaço de fio para fazer a emenda com a mecha de entrada;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	19 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>




	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fior fibroo)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03





Passo 14: Passar a outra ponta do fio que se encontra presa ao carretel do fiandeiro na vídea;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	20 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	20 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
(Flai libras)	Versão	03

Passo 15: Depois passar fio pelo olhal, devendo ficar da seguinte forma na caneca giratória;




Passo 16: Soltar o gorne e deixar que o fio deslize sobre uma pequena quantidade do carretel;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	21 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	21 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03



**Passo 17**: Finalizar na base do carretel, rompendo o fio em estrutura cortante do fio, formando assim o rabicho;





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	22 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fior fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03

**Obs.:** O rabicho no carretel é de grande importância para continuidade dos processos, pois permite a emenda entre os carreteis e no ato de formar as bobinas.

Passo 18: Repetir as etapas em todos os fusos do filatório até a conclusão;

**Passo 19**: Aguardar a formação dos carretéis de acordo com horário de saída de bancadas estabelecido pela gestão do setor;

**Obs.:** A média de tempo para formação do carretel de fio 10/5 lb é de 1 hora e para 12 lb de 30 minutos.

### 11.2.3. Para máquinas com rompimento de fios e falta de material (ajuste individual):

Em certas ocasiões, durante a produção de fios nos filatórios, pode haver necessidade de ajustes individualizados nas máquinas, tanto relacionados a emenda de fios rompidos como a colocação de novas mechas após a falta de material, para isso o fiandeiro deve cumprir passos descritos a seguir:

Passo 1: Em caso da falta de material, inserir um novo latão parte de trás do filatório e fazer o arremesso de mecha no fio que passa cima da máquina;

**Passo 2:** Logo após, o fiandeiro deve se direcionar até a parte da frente da máquina, com o filatório ligado empurrar levemente o disparador do automático, pegar a ponta da mecha arremessada e passá-la entre o a barra da calha e o condutor de mecha vertical, em seguida pela bossa (rolete), depois posicionar a mecha entre a placa do manchão. Posteriormente, passar a mecha pelo rolo de pressão e o condutor de mecha frontal;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	23 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	23 de 36	Não duplicar




# MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código Setor POP-EQ-048-03-2024 (Fiar fibras) Data Emissão Data Revisão Versão 17/07/2025







Automático sem pressão



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	24 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	24 de 36	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

**Passo 3**: Iniciar o processo de emenda, que poderá ser aplicado tanto para ocasião de falta de material quanto para rompimento de fio, primeiramente segurando firmemente o gorne com as mãos de modo que este pare de girar, identificar com o gancho da agulha a ponta do fio do carretel que se encontra na caneca giratória, e após a identificação deixar o fio separado abaixo da caneca conforme imagem;






**Passo 4**: Ainda segurando firmemente o gorne, inserir a agulha na guia do fio, saindo no orifício da guia;


Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	25 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	25 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03



Passo 5: Passar o fio separado pelo olhal, depois posicionar atrás da videa conforme ilustrado;




Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	26 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	20 de 30	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

Passo 6: Após o posicionamento do fio pela videa, engatar fio na ponta da agulha que tem formato de gancho;



Passo 7: Com o fio preso no gancho, puxar o cabo da agulha de forma que o fio passe pela guia;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	27 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	21 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03



**Passo 8:** De maneira simultânea, colocar pressão na alavanca do automático, posicionar fio passando por cima da porcelana e inserindo entre o rolo de pressão e o condutor de mecha frontal e deixar incorporar com a mecha de entrada;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	28 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	20 de 30	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03





Passo 9: Aguardar o processo de estiragem e torção de fio até a formação do carretel;

Obs.: Caso o filatório não esteja em uso, a maçaneta deve estar sem pressão aplicada, conforme imagem a seguir, para evitar esforço desnecessário do rolo de pressão sobre o eixo estriado.



Elaborado por:	Aprovado por: Página:	Documento de uso
Flaviane Farias Gerente de Qualidade	Flávio Smith   Helio Meirelles Diretores Executivos 29 de 38	intracorporativo  Não duplicar
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

### 11.2.4. Para produções com fio lurex:

Nos filatórios também pode ocorrer produções de fios com o chamado lurex, podendo ser da cor ouro ou prata, conforme imagem a seguir:





Fio Lurex (Ouro e Prata)

É importante ressaltar que para a produção do fio de malva/ juta com lurex deve seguir os passos de preparação a seguir:

**Passo 1:** Primeiramente para que haja a produção do fio com lurex nos filatórios é necessário inserir o suporte do rolo no filatório desejado, sendo assim, a equipe de manutenção deverá fazer a instalação nos filatórios selecionados;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	30 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	30 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03





**Passo 2:** Com a máquina em funcionamento, puxar a ponta do fio de lurex e inserir no gorne sem encostar os dedos na máquina, assim o material irá aderir a fio da fibra que está sendo produzido no filatório.





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	31 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	31 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Setor	Fiação
	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fior fibros)	Data Revisão	17/07/2025
(Fiar fibras)	Versão	03

### 11.2.5. Troca de bancada e transporte de carretéis (Bobinadeira e Autoconer):

Com a formação de bancada concluída, o fiandeiro deverá fazer o processo de retirada dos carretéis prontos e colocação de novos que serão produzidos no próximo ciclo do filatório. Os passos do procedimento de troca de bancada e transporte de carretéis são descritos a seguir:

Passo 1: Levantar alavanca de engate da máquina, para que as canecas giratórias parem de funcionar;



Passo 2: Girar a alavanca da bancada para os carretéis prontos desçam;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	32 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	32 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	21/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03



**Passo 3:** Girar pedal para troca de bancada, inserindo carretéis vazios nas canecas giratórias e trazendo para frente da fiandeira os carretéis cheios;





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	33 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	33 de 36	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

**Passo 4:** Após a troca de bancada, o fiandeiro deve acionar novamente a alavanca de engate para fazer o rabicho do carretel;



Passo 5: Em seguida, levantar novamente a alavanca de engate para que as canecas parem de girar;

Passo 6: Realizar o corte do fio da bancada utilizando a faca de fiandeiro;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	34 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

### Faca de fiandeiro



**Passo 7:** Em seguida, o fiandeiro juntamente com o transportador de carretéis deverá fazer retirada dos carretéis formados e colocá-los no carrinho transportador;





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	35 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	35 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data Emissão	27/03/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

Passo 8: Transportar carrinhos com os carretéis até a balança, localizada no setor de bobinadeira;

**Obs.:** Atenção no ato do transporte para o seguimento das informações de título, mix e lote, é importante verificar as placas de identificação e garantir que o material segue o fluxo correto.



**Passo 9:** Após a pesagem do carrinho, o transportador de carretéis deve levá-lo até o seu destino, podendo ser para uso na bobina mackie roll ou na autoconer.

**Obs.:** Em cada turno os transportadores de latão, devem fazer o manejo do retorno gerado no decorrer da produção para as cardas lobo.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	36 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	30 de 36	Não duplicar



	Código	POP-EQ-048-03-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Fiação
PADRÃO	Data	27/03/2024
	Emissão	
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03





Latão de retorno

Retorno filatório

## 12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Anexo I: Classificação e origem das fibras nacionais e importadas.

# 13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã	Data	Responsável	Descrição da alteração	
0				
00	27/04/2024	Bárbara Lopes	Elaboração do procedimento	
01	04/02/2025	Flaviane Farias	Alterações no objetivo, algumas	
			descrições e inclusão de novas	
			observações	
02	07/03/2025	Alessander	Atualização do procedimento	
		Angelin		
03	17/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do	
			documento	

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	37 de 38	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Código	POP-EQ-048-03-2024
	Setor	Fiação
PADRÃO	_ Data	27/03/2024
	Emissão	21700/2024
(Fiar fibras)	Data Revisão	17/07/2025
	Versão	03

## Ciência da última versão:

Flaviane Farias Gerente de Engenharia e Qualidade	Bárbara Lopes Supervisora de Engenharia e Qualidade	Douglas Neves Coordenador de Fiação
Assinatura	Assinatura	Assinatura
Companhia Têxtil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA – PA 152000463-0 CRQ – PA/AP 063000468	Companhia Téxtil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Qualidade CREA – PA: 1523121653	Louglos Neves Silva.  Companhia Têxtil de Castanhal  Douglas Neves Silva  Coordenador de Fiação

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	38 de 38	intracorporativo <b>Não duplicar</b>
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		