

	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto e produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A atividade realizada no processo de revisar sacarias consiste em analisar as sacarias, conforme padrões de qualidade.

2 EVECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
3. EXECUTANTES Revisor(a).	 Coordenador/ Analista/ Encarregados de produção; Coordenadora / Supervisora/ Analista/ Inspetor de qualidade.
5. MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
■ Mesa.	 Bota de seg. biq. composite bidensidade; Protetor auditivo plug / concha; Luva de seg. poliamida; Respirador descartável dobrável azul pff2.
7. FERRAMENTAS UTILIZADAS	8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO
Trena;Tesoura.	 Continuamente na produção.
9. DEFINIÇÕES	

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	1 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar

Raleira: defeito no material gerado pela quebra do fio enquanto é produzido;



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

 Rabicho: fio que fica nas bordas das sacarias após o processo de costura, que auxilia no processo de descostura.

10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS


1. RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS:

- Revisor(a): realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de revisar descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho através da separação e destinação correta de retornos da área; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestão da Produção: supervisionar a produção dos maquinários envolvidos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas pela qualidade e segurança, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;
- Qualidade: realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido, promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; identificar falhas no processo, realizar a escuta com os operadores e buscar alternativas para resolução e melhoria da qualidade do processo e produto.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	2 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01



Descrição da atividade;

Passo 1: Preparar o local de trabalho, para que não haja impedimento na sua execução, e garantir que o ambiente esteja organizado e limpo;

Passo 2: Posicionar-se corretamente na área de revisão;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	3 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	3 de 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	03/04/2025
	Emissão	03/04/2025
(DEVIEND ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01



Passo 3: Pegar a sacaria que é lançada pela esteira da Vitra, segurando pelas bordas;





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	4 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

Passo 4: Apoiar a sacaria sobre uma superfície plana para facilitar a análise;

Passo 5: Realizar a inspeção visual da sacaria, na qual consiste em:

- Verificar se há manchas ou sujeiras na sacaria;
- Observar a presença correta dos fios coloridos (verde, amarelo e rosa);





Examinar se há raleiras ou desgastes no tecido que possam influenciar na sua qualidade;






Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	5 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

Checar a costura para garantir que está bem-feita e dentro do padrão, sendo em média
 1cm de espessura;



- Realizar a medição da sacaria, a qual possui um desvio padrão de 2cm para mais e 2 cm para menos;
- Confirmar se a sacaria está completamente fechada e sem defeitos estruturais;





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	6 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	o de 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Data Revisão	21/07/2025
(NEVISAN AKTIGOS)	Versão	01

Obs.: Ao identificar não conformidade, deve-se informar imediatamente a gestão.

Tolerâncias:

Peso +/- 3%

Dimensão +/-2 cm

	Defeito		Nível
Descrição		Ordem - Descrição	
Excesso de casca	Fio duplo	Fora da largura	1 - Sem defeitos
Fios com lagartas/buchas	Def. na costura da boca	Fora de comprimento	2 - Leve
Fio contaminado	Costura fora da espessura	Quebra fio Urdume	3 - Moderado
Trama torta	Falha na costura	Mancha de óleo	4 - Alto
Mancha de anelina	Rasgo / Furo	Raleira	
Fio mole	Trama dupla	Defeito na ourela	

Nível do defeito e tratativas	Destino (s)
Tolerável - Leve (não gera problemas para o cliente)	Produção de linha
Tolerável - Moderado (pode ser reaproveitado)	TU, bolsas, peq. sacarias,
Recusado - Alto (gera a perda total do tecido/sacaria)	Capa para fardo, retalho,

As sacarias devem apresentar as seguintes características para serem consideradas conformes:

- Ausência de manchas;
- Presença do fio colorido corretamente posicionado;
- Tecido sem raleiras;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	7 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	7 de 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

- Costura firme e dentro do padrão;
- Estrutura da sacaria completamente fechada;
- Costura até a faixa rosa da sacaria;



Apresentar rabicho de em média 8cm;



Passo 6: Realizar a classificação e separação devida da sacaria;

Ī	Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
ſ	Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	8 de 16	intracorporativo
ı	Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	o de 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	03/04/2025
	Emissão	03/04/2025
(DEVIEND ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01



Passo 7: Se a sacaria estiver conforme, empilhá-la no local apropriado em cima da mesa ou em cima do carrinho transportador;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	9 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	9 ue 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01


Passo 8: Se houver defeitos, separá-la imediatamente e classificá-la conforme o tipo de não conformidade. Defeitos mais graves exigem reprocesso e devem ser encaminhados para a área responsável;

Passo 9: Manter a constância na revisão para garantir que todas as sacarias sejam inspecionadas. Comunicar imediatamente qualquer problema recorrente à chefia;

1.1. Revisora de Linha:

Diferentemente, das revisoras de Vitra, a revisora de linha realiza a inspeção em toda área.

Fluxograma da atividade;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	10 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

Descrição da atividade;

Passo 1: Percorrer todas as máquinas para verificar o processo de produção, observando se há acúmulo de sacarias com defeito ao lado das máquinas;

Passo 2: Verificar o corte das sacarias para garantir que esteja dentro dos padrões;

Obs.: Caso observe cortes irregulares ou encontre outras irregularidades que gere desvio significativo na qualidade do produto, informar à chefia imediatamente.

Passo 3: Inspecionar as sacarias produzidas ao longo da linha de produção e aplicar os critérios de qualidade, sendo:

- Verificar se há manchas ou sujeiras na sacaria;
- Observar a presença correta dos fios coloridos (verde, amarelo e rosa);





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	11 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	TT de To	Não duplicar




	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

Examinar se há raleiras ou desgastes no tecido que possam influenciar na sua qualidade;





Checar a costura para garantir que está bem-feita e dentro do padrão, sendo em média
 1cm de espessura;



 Realizar a medição da sacaria, a qual possui um desvio padrão de 2cm para mais e 2 cm para menos;


Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	12 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

Confirmar se a sacaria está completamente fechada e sem defeitos estruturais.





Obs.: Ao identificar não conformidade, deve-se informar imediatamente a gestão.

Tolerâncias:

Peso +/- 3%

Dimensão +/-2 cm

	Defeito		Nível
	Descrição		Ordem - Descrição
Excesso de casca	Fio duplo	Fora da largura	1 - Sem defeitos
Fios com lagartas/buchas	Def. na costura da boca	Fora de comprimento	2 - Leve

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	13 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

Fio contaminado	Costura fora da espessura	Quebra fio Urdume	3 - Moderado
Trama torta	Falha na costura	Mancha de óleo	4 - Alto
Mancha de anelina	Rasgo / Furo	Raleira	
Fio mole	Trama dupla	Defeito na ourela	

Nível do defeito e tratativas	Destino (s)
Tolerável - Leve (não gera problemas para o cliente)	Produção de linha
Tolerável - Moderado (pode ser reaproveitado)	TU, bolsas, peq. sacarias,
Recusado - Alto (gera a perda total do tecido/sacaria)	Capa para fardo, retalho,

As sacarias devem apresentar as seguintes características para serem consideradas conformes:

- Ausência de manchas;
- Presença do fio colorido corretamente posicionado;
- Tecido sem raleiras;
- Costura firme e dentro do padrão;
- Estrutura da sacaria completamente fechada;
- Costura até a faixa rosa da sacaria;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	14 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	14 de 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	03/04/2025
	Emissão	03/04/2023
(DEVICAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

Apresentar rabicho de em média 8cm;



Passo 4: Verificar se as sacarias que passaram por reprocesso agora atendem aos padrões de qualidade;

Obs.: Garantir que as correções foram aplicadas corretamente antes do produto final seguir para a próxima etapa.

Procedimentos em Caso de Não Conformidade:

- Se uma sacaria não atender aos critérios de qualidade, a revisora deverá:
- Separá-la imediatamente e classificá-la conforme o defeito identificado;
- Encaminhá-la para reprocesso ou destinação alternativa (exemplo: capa de fardo);
- Comunicar à chefia;
- Caso a não conformidade seja recorrente, comunicar a gestão para ações corretivas, a fim de evitar futuras falhas.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	15 de 16	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-069-01-2025
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	03/04/2025
(DEVISAD ADTICOS)	Data Revisão	21/07/2025
(REVISAR ARTIGOS)	Versão	01

12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã	Data	Responsável	Descrição da alteração
0			
00	03/04/2025	Ingrid Brito	Elaboração do Procedimento
01	21/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do documento

Ciência da última versão:

Flaviane Farias Gerente de engenharia e Qualidade	Bárbara Lopes Supervisora de Engenharia e Qualidade	Rita Queiroga Gerente Industrial
Assinatura	Assinatura	Assinatura
Companhia Textil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA – PA 152000463-0 CRQ – PA/AP 063000468	Companhia Têxtil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Qualidade CREA – PA: 1523121653	Companhia Têxtil de Castanhal Rita de Cássia de Queiroga Gerente Industrial CRA – PA: 17737

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	16 de 16	intracorporativo Não duplicar
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		