

	Código	POP-EQ-058-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Preparação
PADRÃO	Data	15/10/2024
	Emissão	15/10/2024
(Retornar-fibras)	Data Revisão	15/07/2025
	Versão	02

1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto, segurança (dos colaboradores e patrimonial) e produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A atividade de retorno contempla na passagem de bucha, cutting, corda e mechas de cardas; nos maquinários como amaciador, carda lobo, theaser e carda 10, além das baias de armazenamento. Com o intuito de reutilizar esse na produção e evitar o desperdício.

3. EXECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
Amaciador	 Supervisor/Encarregados de produção;
 Ajudante de amaciador 	 Coordenadora / Analista / Inspetor de
Cardista	qualidade;
Ajudante de cardista	 Coordenadora / Técnico de Segurança
	do Trabalho.
5. MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
 Carrinho transportador de bonecas 	 Bota com biqueira de aço;
Barra de ferro	 Touca de segurança (caso seja do sexo
	feminino ou homens com cabelos
	compridos);
	Protetor auricular;
	Respirador tipo PFF1;
	Óculos incolor (opcional);

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
	Flávio Smith Helio Meirelles	1 de 7	intracorporativo Não duplicar
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		



	Código	POP-EQ-058-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Preparação
PADRÃO	Data	15/10/2024
	Emissão	15/10/2024
(Retornar-fibras)	Data Revisão	15/07/2025
	Versão	02

	 Bainha da faca; Luva de algodão com ou sem pigmento (opcional); Luva mapa ou tátil volk
7. FERRAMENTAS UTILIZADAS	8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃOContinuamente na produção

9. DEFINIÇÕES

 Retorno: Materiais que retornam ao processo para serem reaproveitados e transformados em material para consumo, como cordas de amarração de fardos de matéria prima, buchas, cutting e mechas caídas ao longo do processo

10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

- Operador: realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de carda descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho através da separação e destinação correta de retornos da área; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestores da área: supervisionar a produção dos maquinários envolvidos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas pela qualidade e segurança, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;
- Controle de qualidade: realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido,

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias Gerente de Qualidade	Flávio Smith Helio Meirelles Diretores Executivos	2 de 7	intracorporativo Não duplicar
Octobric de Qualidade	Directores Excountres		




	Código	POP-EQ-058-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Preparação
PADRÃO	Data Emissão	15/10/2024
(Retornar-fibras)	Data Revisão	15/07/2025
	Versão	02

promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; identificar falhas no processo, realizar a escuta com os operadores e buscar alternativas para resolução e melhoria da qualidade do processo e produto;

 SMA: Fornecer os EPI's necessários para a execução da função; inspecionar o ambiente de trabalho no que tange os procedimentos de segurança e promover ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos.

11. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

11.1 Fluxograma da atividade;



11.2 Descrição da atividade;

Retorno do Embonecamento à Estendedeira;

Passo 1: Inicialmente, a bucha, cutting e corda passam pelo amaciador 1, onde vai ser feita a limpeza desse retorno;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	3 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	3 de 7	Não duplicar



	Código	POP-EQ-058-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Preparação
PADRÃO	Data	15/10/2024
	Emissão	15/10/2024
(Retornar-fibras)	Data Revisão	15/07/2025
	Versão	02

Cutting e Bucha



Corda



Exemplo de amaciador



• Para o retorno de mechas de cardas seguir a partir do passo 4.

Passo 2: Em seguida, o retorno é encaminhado para as baias de armazenamento onde ficam de 5 a 7 dias no processo de maceração. Existem 6 baias para o retorno ser alocado e a saída é de acordo com o FIFO, primeiro a entrar, primeiro a sair;





Passo 3: Após a maceração nas baias, o retorno segue para a carda lobo onde vai ser feito a paralelização das fibras, ou seja, desembaraça, limpa e mistura as fibras;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	4 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



	Código	POP-EQ-058-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Preparação
PADRÃO	Data Emissão	15/10/2024
(Poterner fibree)	Data Revisão	15/07/2025
(Retornar-fibras)	Versão	02

Entrada e saída



Passo 4: Na sequência, o retorno vai paro theaser onde vai ser formado o rolo e novamente passa por uma paralelização;

Entrada



Saída



Passo 5: Encaminhar para a carda 10;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	5 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	5 de 7	Não duplicar



	Código	POP-EQ-058-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Preparação
PADRÃO	Data	15/10/2024
	Emissão	
(Retornar-fibras)	Data Revisão	15/07/2025
	Versão	02



Passo 6: Por fim, o rolo segue para a carda fina, onde vai ser alocado de 1 a 2 rolos, de preferência que seja apenas 1;

Exemplo de carda



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	6 de 7	intracorporativo Não duplicar
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		



	Código	POP-EQ-058-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Preparação
PADRÃO	Data Emissão	15/10/2024
(Retornar-fibras)	Data Revisão	15/07/2025
	Versão	02

12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã	Data	Responsável	Descrição da alteração
0			
00	15/10/2024	Adson Brito	Elaboração do procedimento
01	06/03/2025	Alessander Silva	Atualização do procedimento
02	15/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do documento

Ciência da última versão:

Flaviane Farias	Bárbara Lopes	Douglas Neves
Gerente de Engenharia e Qualidade	Supervisora de Engenharia e Qualidade	Coordenador de Fiação
Assinatura Louiane Louian Companhia Textil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA – PA 152000463-0 CRQ – PA/AP 063000468	Assinatura Bortona Lopes Companhia Textil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Qualidade CREA – PA: 1523121653	Assinatura Dauglos News Silva. Companhia Têxtil de Castanhal Douglas Neves Silva Coordenador de Fiação

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	7 de 7	intracorporativo Não duplicar
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		