

	Código	POP-EQ-040-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Limpeza e Conservação
PADRÃO	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Correger né de melve)	Data Revisão	16/07/2025
(Carregar pó de malva)	Versão	02

#### 1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto e produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

#### 2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

As atividades do carregamento do pó de malva incluem a separação de sacos de pó de malva previamente armazenados em área externa, e o carregamento para o caminhão com destino à viveiros e floriculturas.

3. EXECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
<ul> <li>Operador de logística;</li> </ul>	<ul> <li>Líderes de limpeza e conservação;</li> </ul>
<ul> <li>Empilhador.</li> </ul>	<ul> <li>Coordenadora/Supervisora/ Analista/</li> </ul>
	Inspetor de qualidade.
5. MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
<ul><li>Empilhadeira;</li></ul>	<ul> <li>Bota de seg. biq composite bidensidade;</li> </ul>
<ul> <li>Gaiola transportadora.</li> </ul>	<ul><li>Protetor auditivo plug / concha;</li></ul>
	<ul> <li>Respirador descartável dobrável azul</li> </ul>
	PFF2;
	<ul> <li>Óculos de segurança incolor (uso geral).</li> </ul>
7. FERRAMENTAS UTILIZADAS	8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO
<ul><li>Vassoura;</li></ul>	<ul> <li>Continuamente na área.</li> </ul>
<ul> <li>Pá de limpeza.</li> </ul>	
9. DEFINICÕES	

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	1 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	i de i	Não duplicar



	Código	POP-EQ-040-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Limpeza e Conservação
PADRÃO	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Correger né de melve)	Data Revisão	16/07/2025
(Carregar pó de malva)	Versão	02

- Carregamento: Movimentação de materiais ou produtos de forma ordenada para veículos de transporte com destinos pré-estabelecidos;
- Separação: Ato de separar produtos para envio, de acordo com as solicitações realizadas pelos clientes.

#### 10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

- Operador Logístico: realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de operação logística neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho através da recepção e conferência de materiais, registro de dados no sistema, armazenagem e preparação de mercadorias para a distribuição, controle e organização de estoque; seguir as instruções de qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nas ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestores da área: supervisionar os operadores logísticos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;
- Engenharia e Qualidade: realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido, promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; acatar reclamações dos operadores sobre o processo e buscar alternativas para resolução, sempre dando retorno ao reclamante.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	2 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	Z ue i	Não duplicar



	Código	POP-EQ-040-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Limpeza e Conservação
PADRÃO	Data Emissão	29/01/2024
(Corroger nó de malue)	Data Revisão	16/07/2025
(Carregar pó de malva)	Versão	02

### 11. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

#### **OPERADOR DE LOGÍSTICA**

É importante ressaltar que a Função de Operador de Logística atende 4 setores na produção, sendo elas: Matéria Prima, Almoxarifado, Limpeza e Conservação e DPA (Departamento de Produtos Acabados):



#### Setor de Limpeza e Conservação

No setor de limpeza e conservação, o operador de logística desempenha o processo de retirada de resíduos (pó de malva), com atividades e instruções ilustradas no fluxograma abaixo:



#### Retirada de pó de malva

1º Passo: Na atividade de retirada de pó de malva, é importante ressaltar que o processo é iniciado na produção com recolhimento do pó em aros ensacados com peneira para a filtragem do pó e das fibras de malva;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	3 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-040-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Limpeza e Conservação
PADRÃO	Data Emissão	29/01/2024
(Corroger nó de malue)	Data Revisão	16/07/2025
(Carregar pó de malva)	Versão	02

Imagem 1 – Aro ensacado com peneira



**2º Passo:** Após o preenchimento dos aros ensacados, os auxiliares de limpeza devem levar os sacos para serem pesados e etiquetados com informações referentes ao setor de origem do pó de malva, data e peso total do saco;

Imagem 2 - Etiqueta de pesagem



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	4 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	4 ue /	Não duplicar



	Código	POP-EQ-040-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Limpeza e Conservação
PADRÃO	Data Emissão	29/01/2024
(Correger nó de melve)	Data Revisão	16/07/2025
(Carregar pó de malva)	Versão	02

**3º Passo:** Em seguida, os sacos pesados são transportados para a área externa pelos serventes de limpeza, mais especificamente para o estoque de pó de malva, localizado na lateral da oficina mecânica. É importante acondicionar o material de forma correta, evitando jogar os sacos e organizando de maneira adequada, sempre mantendo a etiqueta posicionada para cima para que se tenha uma fácil visualização da data de estocagem do material na área;

Obs. 5: Armazenamento dentro da área coberta e de forma empilhada e organizada.



Imagem 3 – Estoque pó de malva

**4º Passo:** O material ficará acondicionado até o dia do seu carregamento, onde operadores logísticos realizarão o manuseio dos sacos para o caminhão com o apoio da empilhadeira e com destino a viveiro e floricultura, onde serão posteriormente utilizados.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	5 de 7	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	5 de 7	Não duplicar



	Código	POP-EQ-040-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Limpeza e Conservação
PADRÃO	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Carregar pó de malva)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

## Imagem 4 – Carregamento de sacos de pó de malva













# 12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	6 de 7	intracorporativo <b>Não duplicar</b>
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		



	Código	POP-EQ-040-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Limpeza e Conservação
PADRÃO	Data Emissão	29/01/2024
(Corroger pé de melve)	Data Revisão	16/07/2025
(Carregar pó de malva)	Versão	02

# 13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã	Data	Responsável	Descrição da alteração
0			
00	29/01/2024	Bárbara Lopes	Elaboração do procedimento
01	07/02/2025	Flaviane Farias	Ajuste nos objetivos, definições
			e cabeçalho
02	16/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do
			documento

# Ciência da última versão:

Flaviane Farias  Gerente de Engenharia e  Qualidade	Bárbara Lopes Supervisora de Engenharia e Qualidade	Pablo Sales Gerente de Operações
Assinatura  Horiane Larias	Assinatura Borbara Lopes	Assinatura Pablo Sales
Companhia Têxtil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA – PA 152000463-0 CRQ – PA/AP 063000468	Companhia Têxtil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Engenharia e Qualidade CREA – PA: 1523121653	Companhia Têxtil de Castanhal Pablo Ruan Silva Sales Gerente de Operações CREA – PA: 1516301528

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	7 de 7	intracorporativo <b>Não duplicar</b>
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		